

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS
 NIT: 900141906-1 CALLE 36 # 52 - 55
 MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 422 22 22

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-11-05	Nombre o razón social CARLOS BELISARIO RAMIREZ JAIMES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15876404
Dirección CL. R.N. 18 54	Teléfono 2802508	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNQ594	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Luv d max
Modelo 2012	No. de licencia de tránsito 10016047504	Fecha Matrícula 2011-06-26	Color Blanco olimpico	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8LBET13E6C0121711
Núm. Motor 175519	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2999	Kilometraje 294856	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Sindefe SI () NO (X)



2022-11-05 SNQ594 07:12



2022-11-05 SNQ594 07:12

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	57.30		65.40		52.00		68.00		%

Frenos

Cilindrada total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
07.40	50	%	Eje 1 Izquierdo 3880.00	5741.00	N	Eje 1 Derecho 3127.00	4674.00	N	19.40	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2725.00	4221.00	N	Eje 2 Derecho 2567.00	3606.00	N	6.17	30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
20.10	18	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.06	-0.06				10	mm/km

Inspección Visual

Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Verificación	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 Rln derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierda	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Brizos Axiales	CUMPLE
Volantes inferiores	CUMPLE	Eje4 Rln derecha	CUMPLE	Eje2 Rln derecha	CUMPLE
Revisores	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE
Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje5 Rln derecha	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierda	CUMPLE
Cajonera	CUMPLE	Gas	CUMPLE	Bandera	CUMPLE
Parrillas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierda	CUMPLE
Azco General	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierda	CUMPLE
Placa	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Limpaparabrisas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
Exterior	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje3 Rln derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Susp	CUMPLE	Indicadores de labero	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Eje4 Rln Izquierda	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Llanta	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Banador	CUMPLE	Tapicaria	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LARRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de freno		5.91
Eje	interior	exterior
Eje1	4.38	5.72
Eje2	5.09	4.83


NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

MARCO CATALDO PEREZ

Nota: Los resultados de la revision preventiva no ~~se~~ ~~relacionada~~ con los resultados de la revision tecno-mecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnoingenieria S.A. de C.V. - Tecon-RTM (Sistema de gestión para revision tecnico-mecanica)