



Ficha Nro.48987

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 07/11/2022

Hora inicial: 07:19:00

Hora final: 07:39:00

Duración revisión: 00 horas 20 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: JOVANNY VELEZ

Placa: FWK623

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 6778

Técnicos: JAIME NARANJO/DANIEL LOPERA

Propietario: VELEZ JOVANNY

Cédula Conductor: 98530096

Tipo: Automóvil

Modelo: 2020

Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2022

Marca: CHEVROLET

Elaborado por Inspe DANIEL

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

Juan David Pérez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:5.2-Delantera Derecha:5-Trasera Izquierda Interior:5.9-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

**Revisión Tecnicomecánica y de Emisiones C.(CDA) próximo a vencerse
SOAT próximo a vencerse**

Firma del técnico(s) o Director: 

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECHANICA

**TECNICENTRO
LOS COLORES**

V03.40j

Fecha: 07/11/2022 Hora: 07:30:22
Fecha impr.: 07/11/2022 Hora impr.: 07:33:16

**PISTA DE PRUEBA
REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN**

Nº serie 36083

Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre	: TRANSUPERIOR
Dirección	: TEC LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	:
Matrícula	: FWK623
Marca	: CHEVROLET
Modelo	: COLORADO
Kilometraje	: 105021
Chasis	:
Inspectores	: DANIEL LOPERA

Límites

	Leve	Grave
A. PASO	> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
FRENOS - Diferencia F.S.	> 20,0 %	> 30,0 %
FRENOS - Eficacia (%) F.S.	< 45 %	< 40 %
FRENOS - Eficacia (%) F.M.	< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: +2,5 m/km



Desviación: -0,3 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 58 %
P.izq.: 621 kg

Dif.: 0 %

Efic.der.: 58 %
P.der.: 531 kg



Efic.izq.: 52 %
P.izq.: 445 kg

Dif.: 11 %


Efic.der.: 41 %
P.der.: 430 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia
ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM
¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matrícula: FWK623

Fecha: 07/11/2022 Hora: 07:30:22

FRENOS



Total F.S.: 11432 N
Efic.: 57 %



F.Izq.: 3142 N F.Der.: 3112 N
 Dif.: 1 %
Dif.Máx.: 86 %
D.M.I.: 1301 N D.M.D.: 181 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: 1152 kg Efic.: 55 %
R.R.I.: 891 N R.R.D.: 775 N

Total peso: 2027 kg



F.Izq.: 2277 N F.Der.: 2245 N
Dif.: 1 %
Dif.Máx.: 14 %
D.M.I.: 921 N D.M.D.: 1071 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 155 N R.R.D.: 191 N

Total F.M.: 4522 N
Efic.: 23 %



F.Izq.: 2698 N F.Der.: 2479 N
Dif.: 8 %
Dif.Máx.: 18 %
D.M.I.: 999 N D.M.D.: 824 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: ---- N
Peso: 875 kg Efic.: 60 %
R.R.I.: 225 N R.R.D.: 153 N