



Ficha Nro.50033

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Fecha de revisión: 08/12/2022
Hora inicial: 09:51:00
Hora final: 10:03:00
Duración revisión: 00 horas 12 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JORGE LONDOÑO

Placa: WDX196
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 120223

N.Int: 1
Capacidad: 20
Nro.Factura: 107829

Técnicos: J.FERNANDO QUIROZ/DANIEL LOPERA/JOSEPH CORRALES

Propietario: LONDOÑO JORGE
Cédula Conductor: 70121736

Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2022
Marca: VOLKSWAGEN
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA: AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 4.2-Delantera Derecha: 4-Trasera Izquierda Interior: 4-Trasera Izquierda Exterior: 5-Trasera Derecha Interior: 5.5-Trasera Derecha Exterior: 3-LLanta de Repuesto: 2.9

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890 302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA