



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 09/12/2022

Hora inicial: 10:04:00

Hora final: 10:32:00

Duración revisión:00 horas 28 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: EFRAIN SILVAPlaca: TDZ997
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 348217

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/SEBASTIAN MONSALVE

N.Int: 48
Capacidad: 16
Nro.Factura: 107841Propietario: SILVA FIGUEROA EFRAIN
Cédula Conductor: 79755461Tipo: Microbus
Modelo: 2013
Licencia: C1Lote: SEXTA REVISION 2022
Marca: NISSAN
Elaborado por:Inspe./Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Revisar	1	B
Observacion :	FUGA LEVE POR EMPAQUE DEL CARTER			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:3-Delantera Derecha:3-Trasera Izquierda Interior:3-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:3-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:8

Firma del técnico(s) o Director:

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECHANICA

----- FIN DEL REPORTE -----

V03.40j

Fecha: 09/12/2022 Hora: 10:26:43
Fecha impr.: 09/12/2022 Hora impr.: 10:28:33

Nº serie : 36163

Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre	: TRANSSUPERIOR
Dirección	: TECNICENTRO LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	:
Matrícula	:
Marca	: NISSAN
Modelo	: URVAN
Kilometraje	: 348217
Chasis	:
Inspectores	: SEBASTIAN MONSALVE

Límites

	Leve	Grave
A. PASO	> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
FRENOS - Diferencia F.S.	> 20,0 %	> 30,0 %
FRENOS - Eficacia (%) F.S.	< 45 %	< 40 %
FRENOS - Eficacia (%) F.M.	< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,2 m/km



Desviación: -2,1 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 48 %
P.izq.: 601 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 53 %
P.der.: 567 kg



Efic.izq.: 49 %
P.izq.: 446 kg

Dif.: 8 %

Efic.der.: 57 %
P.der.: 421 kg

Matrícula:

Fecha: 09/12/2022 Hora: 10:26:43

FRENOS



Total F.S.: 11137 N
Efic.: 56 %



F.Izq.: 3441 N F.Der.: 3091 N
Dif.: 10 %
Dif.Máx.: 67 %

D.M.I.:669 N D.M.D.:222 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N
Peso: 1168 kg Efic.: 57 %
R.R.I.: 1150 N R.R.D.: 1145 N

Total peso: 2035 kg



F.Izq.: 2475 N F.Der.: 1431 N
Dif.: 42 %
Dif.Máx.: 51 %

D.M.I.:1731 N D.M.D.:849 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N
Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 732 N R.R.D.: 485 N

Total F.M.: 3906 N
Efic.: 20 %



F.Izq.: 2837 N F.Der.: 1767 N
Dif.: 38 %
Dif.Máx.: 52 %

D.M.I.:1647 N D.M.D.:783 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N
Peso: 867 kg Efic.: 54 %
R.R.I.: 1146 N R.R.D.: 587 N