

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL FISICO			
FECHA NACIMIENTO	Nombre o razón social	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 15876404	
10/01/1912	CARLOS BELISARIO RAMIREZ JAIMES		
1 Dirección Calle 88 # 54	Teléfono 2802508	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa CDV/348	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de transito 10018147242	Fecha Matricula 2019-04-08	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y5R5B3L851110
No. Motor FAFB410C-15149	Tipo Motor OTTO	Calendario 1998	Kilometraje 123209	Número de Sillas 5 SI () NO (X)	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



2022-12-12 GDW348 11:08



2022-12-12 GDW348 11:09

Suspensión (si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda		Derecha		Izquierda		Derecha			%
78.00		73.40		89.70		71.90			

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Unidad	Fuerza			Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	3241.00	4560.00		Eje 1 Derecho	2796.00	4156.00				
66.60	50	%	Eje 2 Izquierdo	2032.00	3351.00	N	Eje 2 Derecho	2538.00	3852.00	N	13.70	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
29.40	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +/- 10 Unidad m/km

Inspección Visual

Luces altas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje 3 Ron Derecho	CUMPLE	Eje 3 Ron Derecho	CUMPLE
Eje 2 llanta izquierda	CUMPLE	Resorte o Ballestas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Tríngulos	CUMPLE	Eje 3 Ron Derecho	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje 1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje 1 llanta derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Brazos Auxiliares	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	Eje 1 llanta derecha	CUMPLE
Roulettes inferiores	CUMPLE	Eje 1 llanta derecha	CUMPLE	Eje 1 llanta derecha	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Explotor	CUMPLE	Luminaria y Pintura	CUMPLE
Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de Parqueo	CUMPLE	Eje 1 llanta derecha	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Selcción de Advertencia	CUMPLE	Eje 1 llanta izquierda	CUMPLE
Coperaña	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje 3 Ron Derecho	CUMPLE	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Luz Place	CUMPLE	Eje 1 llanta izquierda	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Drenador	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Directores	CUMPLE	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje 1 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Crosta	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Soporries	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje 1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
Boquín	CUMPLE	Taponera	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.80	2.90
Eje2	1.79	1.71

**MARCO CADAVID PEREZ**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)