



Ficha No. 004/3

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 19/12/2022 Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0015 y 0078 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 10:02:00
Hora final: 10:10:00
Duración revisión: 08 horas 8 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: LISNALIS DEL CARMEN GARCIA

Placa: TDY708 N.Int: 59
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 16
Kilometraje: 300708 No Factura: 108067

Técnicos: /JAIME NARANJO/SEBASTIAN MONSALVE/JHONNATAN CASTRILLON

Propietario: LISNALIS DEL CARMEN GARCIA
Cédula Conductor: 83582328

Tipo: Microbus
Modelo: 2012
Licencia: C1

LVA: SEXTA RENOVACION
Marca: MICHAEL
Submodelo: 1000cc 1000cc 1000cc

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA: AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UNID	TIPS
-------	-------------	--------	------	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 9.7-Delantera Derecha: 9.6-Trasera Izquierda Interior: 9.7-Trasera Izquierda Exterior: 9.6-Trasera Derecha Interior: 9.5-Trasera

Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 3.1

Revisión Tecnicomecánica y de Emisiones C.(CDA) próximo a vencerse
SOAT próximo a vencerse

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Fecha de Impresión
19/12/2022
10:11:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-67 PBX: 2306111 - Sede Autocl: Cll 50 No. 35-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@june.net.co - E-mail: autocol@june.net.co
Medellin - Colombia

Página 1/1