

2023-01-06 INVERSIONES CONSUMAR SAS CC (X) NIT () CE () No. 860353137

Dirección KM 6 VIA LA TEBALDA **Teléfono** 7479332 **Ciudad** Armenia **Departamento** Quindío

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa W0Y995	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Hyundai	Línea H1
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10027640485	Fecha Matricula 2017-05-20	Color Blanco crema	Combustible Diesel	VIN o Chasis KMJWA37KAGU793002
No. Motor F893179D4CB	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2497	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)

4. Emisiones Auditables 5. Intensidad inclinación de las luces bajas 6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido	Valor 83.30	Máximo	Unidad dBA	Baja Derecha 12.70	Mínimo 2.5	Unidad klux/1m	Inclinación 1.81	Rango 0.5 - 3.5	Unidad %	Intensidad 21.00	Máximo 225	Unidad klux/1m
escape				Baja Izquierda 7.38	Mínimo 2.5	Unidad klux/1m	Inclinación 1.77	Rango 0.5 - 3.5	Unidad %			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera	Valor 67.80	Derecha	Valor 83.80	Trasera	Valor 85.10	Derecha	Valor 74.60	Mínimo 40	Unidad %
------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	------------------	-----------------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
-----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	----------------------	---------------	---------------

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad m/km
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------------

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
--	---------------------------	------------------------	----------	---------------	-----------------

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp Rpm	Monóxido de carbono	CO	%	Crucero	Temp Rpm	Hidrocarburo (como Hexano)	HC	%	Crucero	Temp Rpm	Oxido nítrico	NO	%	Crucero
-----------------	----------------------------	-----------	----------	----------------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------	----------------	-----------------	----------------------	-----------	----------	----------------

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp Rpm	Ciclo 1	Unid	%	Ciclo 2	Unid	%	Ciclo 3	Unid	%	Ciclo 4	Unid	%	Valor	Norma	Unidad
-----------------	----------------	-------------	----------	----------------	-------------	----------	----------------	-------------	----------	----------------	-------------	----------	--------------	--------------	---------------

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375