



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 04/02/2023

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 13:35:00

Hora final: 13:39:00

Duración revisión:00 horas 4 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: JUAN CARLOS MENDEZ

Placa: STX847

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 292457

N.Int: 44

Capacidad: 19

Nro.Factura: 108747

Propietario: LIDA YANET BEDOYA

Cédula Conductor: 94368121

Tipo: Microbus

Modelo: 2010

Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2023

Marca: KIA

Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

Técnicos: /JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE

RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (29/01/2023 - 08:36:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE FRENOS	Desgaste de Pastas y/o Bandas	Corregido	1	A
Observación:	PASTILLAS DELANTERO PARA CAMBIO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:1.9-Delantera Derecha:2-Trasera Izquierda Interior:4.5-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.1-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4

Firma del técnico(s) o Director: *Fernando Q.*

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA