



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 04/02/2023  
Hora inicial: 13:35:00  
Hora final: 13:39:00  
Duración revisión: 00 horas 4 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR  
Nombre de conductor: JUAN CARLOS MENDEZ

Placa: STX847 N.Int: 44  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 19  
Kilometraje: 292457 Nro. Factura: 108747

Técnicos: JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ

Propietario: LIDA YANET BEDOYA  
Cédula Conductor: 94368121

Tipo: Microbus  
Modelo: 2010  
Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2023


Marca: KIA  
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

*Santiago Correa Alvarez*  
**Ingeniero Mecánico**  
**SANTIAGO CORREA ALVAREZ**  
**MATRICULA: AN230-135346**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (29/01/2023 - 08:36:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE FRENOS	Desgaste de Pastas y/o Bandas	Corregido	1	A

Observacion : PASTILLAS DELANTERO PARA CAMBIO

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda: 1.9-Delantera Derecha: 2-Trasera Izquierda Interior: 4.5-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 5.1-Trasera

Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 4

Firma del técnico(s) o Director: *Fernando Quiroz*

----- FIN DEL REPORTE -----

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**NIT. 890.302.988-7**  
**DIVISION TECNICO MECANICA**