



# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00017628-2302  
CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		Documento de identidad:		No.	
Fecha de prueba:	2023-02-04	Nombre o razón social:	MUÑOZ NAVAS SEBASTIAN	CC. ( X )	NIT. ( )	CE. ( )	1036641301
Dirección:	BR EL BOSQUE	Telefono:	3014364007	Ciudad:	CARTAGENA	Departamento:	BOLIVAR
Placa:		Marca:		Linea:		Clase:	
LPY568		RENAULT		NUEVO MASTER CHACIS		MICROBUS	
Servicio:		No Licencia Tránsito:		Combustible:		Color:	
PUBLICO		10027105918		DIESEL		BLANCO GLACIAL (V)	
Modelo:		Cilindrada:		Kilometraje:		Conductor:	
2023		2299		25643		MUÑOZ NAVAS SEBASTIAN	



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
		77		70		58		53	40	%
Suspensión (Si aplica)										
Eficacia Total			Fuerza			Peso			Desequilibrio	
53,6	50	%	3720	7161	N	3730	6965	N	0,3	30
Eficacia Auxiliar			Eje 1 Derecho			Eje 2 Derecho			Eje 3 Derecho	
20,4	18	%	3250	5690	N	3100	5886	N	4,6	30
			Eje 4 Derecho			Eje 5 Derecho				

Eje 1		-6,1	Eje 2	0,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral											
Inspección Sensorial											
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1	Luz de parqueo		CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1	Luz Interna		CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha		CUMPLE
G1	Anclaje sillas		CUMPLE	G1	Luz Placa		CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE
G1	Estado tubos escape		CUMPLE	G1	Luces Altas		CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha		CUMPLE
G1	Aseo General		CUMPLE	G1	Luces Bajas		CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE
G1	Espejos		CUMPLE	G1	Indicadores de tablero		CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
G1	Pernos		CUMPLE	G1	Terminales Bateria		CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1	Soportes		CUMPLE	G1	Anclaje de bateria		CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
G1	Rotulas Superiores		CUMPLE	G1	Desempeñador		CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1	Cruceta		CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1	Limlema		CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1	Amortiguadores		CUMPLE	G1	Triangulos		CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho		CUMPLE
G1	Tijeras		CUMPLE	G1	Banderola		CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1	Tacos		CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho		CUMPLE
G1	Retrovisores		CUMPLE	G1	Llanta de respuesto		CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE
G1	Pito		CUMPLE	G1	Gato		CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura		CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1	Herramienta		CUMPLE	G1	Tapiceria		CUMPLE
G1	Parabrisas		CUMPLE	G1	Extintor		CUMPLE	G1	Cojinera		CUMPLE
G1	Ventanillas		CUMPLE	G1	Botiquin		CUMPLE	G1	Caja de Direccion		CUMPLE
G1	Puertas		CUMPLE	G1	Señales de advertencia		CUMPLE	G1	Terminales		CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1	Brazos Axiales		CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1	Bastidor		CUMPLE
G1	Direccionales		CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1	Pisos		CUMPLE
G1	Stop		CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1	Promedio de Distancia		CUMPLE
G1	Reversa		CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo		CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,63	7,45
Eje 2	8,32	8,45

*Luís F. Gaviria Bustamante*

LUIS F. GAVIRIA BUSTAMANTE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.