



## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

## HOJA DE NOVEDADES

## TECNICENTRO LOS COLORES

## Primera Reinspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/02/2023

Hora inicial: 17:46:00

Hora final: 17:54:00

Duración revisión:00 horas 8 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: EFRAIN ANTONIO SILVA

Placa: TDZ997

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 212660

Técnicos: JUAN CARLOS HERNANDEZ

N.Int: 48

Capacidad: 16

Nro.Factura: 109574

Propietario: EFRAIN ANTONIO SILVA

Cédula Conductor: 79755461

Tipo: Microbus

Modelo: 2013

Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2023

Marca: NISSAN

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez  
Ingeniero Mecánico  
SANTIAGO CORREA ALVAREZ  
MATRICULA:AN230-135346



## GRUPOS EVALUADOS

## Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

## Novedades de la Inspección (10/02/2023 - 14:55:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE FRENOS	Pruebas de Frenado (Desequilibrio y Potencia)	Corregido	2	A
Observacion :	DESEQUILIBRIO EN FRENADO TRASERO Y EMERGENCIA DEBE REVISAR			
SISTEMA DE DIRECCION	Guardapolvo de Caja de Direccion	Corregido	2	A
Observacion :	CAMBIAR GUARDAPOLVOS DE DIRECCION ROTOS			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

## LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:9-Delantera Derecha:9-Trasera Izquierda Interior:8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:7

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

72  
TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISION TECNICO MECANICO

Fecha de Impresión  
10/02/2023  
17:54:00

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cll 50 No.66-20 PBX:2302299  
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co  
Medellin - Colombia