

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-02-13	Nombre o razón social CARLOS BELGARO RAMIREZ JAMES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 15876404		
Dirección CL 9 N 18 54		Teléfono 2802508	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GDW348	País Colombia	Servicio Publico	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018147242	Fecha Matrícula 2019-04-08	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ851110	
No. Motor F4RE410C195149	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1996	Kilometraje 124671	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados Si () NO (X)	Blindaje Si () NO (X)



2023-02-13 GDW348 15:17



2023-02-13 GDW348 15:18

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 89.50	Delantera Derecha	Valor 85.40	Trasera Izquierda	Valor 83.50	Trasera Derecha	Valor 85.80	Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53.20	50	%	Eje 1 Izquierdo 3159.00	4460.00	N	Eje 1 Derecho 2479.00	4258.00	N	21.50*	30	%
			Eje 2 Izquierdo 1525.00	3458.00	N	Eje 2 Derecho 1359.00	3853.00	N	10.90	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
2.91*	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1 0.03	Eje 2 0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad 10 m/km

Inspección Visual					
Desempañador	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Piezas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpieparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Boliquín	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 Santa derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Gallo	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Lateral y Pintura	CUMPLE	Eje3 Santa Izquierda	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Pto	CUMPLE	Eje3 Santa derecha	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje4 Santa derecha	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje2 Santa derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje5 Santa izquierda	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Retractor	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Llanta	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Pernos	CUMPLE

Baterías	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Ejes Santa Cruz	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO___

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.75
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.12	5.57
Eje2	4.96	4.96

MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnomec Ingeniería S.A.S. - Tecno-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)