



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 13/02/2023

Hora inicial: 11:37:00

Hora final: 12:05:00

Duración revisión: 00 horas 28 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: MIGUEL DUQUE BOTERO

Placa: TMY329

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

N.int: 5

Capacidad: 12

Kilometraje: 269052

Nro.Factura: 109715

Técnicos: JAIME NARANJO/JOSEPH CORRALES

Propietario: DUQUE BOTERO LTDA

Cédula Conductor: 1128282101

Tipo: Microbus

Modelo: 2008

Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2023

Marca: HYUNDAI

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:9-Delantera Derecha:8.5-Trasera Izquierda Interior:9-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8.9-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:7.7

SOAT próximo a vencerse

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNOCOMECAÑICA

V03.40j
Fecha: 13/02/2023 Hora: 12:03:33
Fecha impr.: 13/02/2023 Hora impr.: 12:03:43

Nº 35248
Nº serie :
Nº homologación :
Fecha calibración :

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TEC LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : TMY329
Marca : HIUDAY
Modelo : H 1
Kilometraje : 343673
Chasis :
Inspectores : JOSEPH

Límites

	Leve	Grave
A. PASO	> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
FRENOS - Diferencia F.S.	> 20,0 %	> 30,0 %
FRENOS - Eficacia (%) F.S.	< 45 %	< 40 %
FRENOS - Eficacia (%) F.M.	< 25 %	< 20 %

A. PASO



Desviación: +2,5 m/km



Desviación: -0,5 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 57 %
P.izq.: 428 kg

Dif.: 11 %

Efic.der.: 46 %
P.der.: 375 kg



Efic.izq.: 57 %
P.izq.: 551 kg

Dif.: 0 %

Efic.der.: 57 %
P.der.: 524 kg

FRENOS



Total F.S.: 11707 N
Efic.: 64 %



F.Izq.: 3474 N F.Der.: 2881 N
Dif.: 17 %
Dif.Máx.: 72 %

D.M.I.:556 N D.M.D.:157 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: 803 kg Efic.: 81 %
R.R.I.: 200 N R.R.D.: 192 N


Total peso: 1878 kg



F.Izq.: 1981 N F.Der.: 2051 N
Dif.: 3 %
Dif.Máx.: 8 %

D.M.I.:1537 N D.M.D.:1674 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 738 N R.R.D.: 773 N

Total F.M.: 4032 N
Efic.: 22 %



F.Izq.: 2777 N F.Der.: 2574 N
Dif.: 7 %
Dif.Máx.: 16 %

D.M.I.:553 N D.M.D.:463 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: 1075 kg Efic.: 51 %
R.R.I.: 188 N R.R.D.: 155 N