

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017730-2303



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA

FECHA			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2023-03-02	Nombre o razón social: MUÑOZ NAVAS SEBASTIAN		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()						No.	1036641301		
Dirección: BR EL BOSQUE			Telefono: 3014364007						Ciudad:	CARTAGENA	Departamento:	BOLIVAR
Placa: LQ0699	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER CHACIS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2023	Cilindrada: 2299	Kilometraje: 24258						
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10027347067	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor:	MUÑOZ NAVAS SEBASTIAN						



Fecha 2023-03-02, Placa LQ0699 Hora 09:13

Fecha 2023-03-02, Placa LQ0699 Hora 09:39

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 69	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 62	Trasera Derecha	Valor 61	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 52,8	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 4020 2630	Peso 7063 5494	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza 3940 2360 5199	Peso 6768 N
Eficacia Auxiliar	Mínimo 15,6*	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo						Desequilibrio 2 10,3
									Máximo 30 30 %

Desviación Lateral

Eje 1	-3	Eje 2	-2,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	----	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batena	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje6 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje6 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Interna	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS


G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.89	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6,32	6,58
Eje 2	6,74	6,21


RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.