

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00017766-2303
CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA
Fecha de prueba:
2023-03-08

Nombre o razón social:

CORREA BETANCUR MARTA CECILIA

Dirección:
BRUSELAS CLL LOZANO # 37 23

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. () No. 42964492

Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

Placa:
GTY654

Marca:
RENAULT

Línea:

3215890235

Clase: MICROBUS

Modelo: 2021 Cilindrada: 2299 Kilometraje: 10954

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10022385558

Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO GLACIAL

Empresa:

Conductor:
CORREA BETANCUR MARTA CECILIA



Fecha 2023-03-08, Placa GTY654 Hora 13-42

Fecha 2023-03-08, Placa GTY654 Hora 13-57

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78	Delantera Derecha	Valor 79	Trasera Izquierda	Valor 68	Trasera Derecha	Valor 67	Mínimo 40	Máximo 50			
Eficacia Total	Mínimo 59	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 5110	Peso 7456	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 4420	Peso 7161	Unidad N	Desequilibrio 13,5	Máximo 30
			Eje 2 Izquierdo	3040	5886	N	Eje 2 Derecho	2840	5592	N	6,6	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 13,3*	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho					

Frenos

Eje 1	-6	Eje 2	-4,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	G1 Eje4 llanta Derecha	

G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha				

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

VERIFICACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A