



Ficha Nro. 53437

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Fecha de revisión: 20/03/2023
Hora inicial: 10:45:00
Hora final: 11:01:00
Duración revisión: 00 horas 16 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JOVANNY DE JESUS BOLIVAR

Placa: FWL623 N.Int: 72
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 5
Kilometraje: 116292 Nro. Factura: 109966

Técnicos: LUIS PALACIO/JOSEPH CORRALES

Propietario: JOVANNY DE JESUS BOLIVAR
Cédula Conductor: 98530096

Tip: Camioneta
Modelo: 2020
Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2023
Marca: CHEVROLET
Elaborado por Inspec/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 5.8-Delantera Derecha: 5.2-Trasera Izquierda Interior: 4.2-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 3.9-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 8.5

Vigencia del extintor próximo a vencerse

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

[Firma]
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT: 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

V03.40j

Fecha: 20/03/2023

Hora: 10:57:46

Fecha impr.: 20/03/2023

Hora impr.: 11:02:47

Nº serie

Nº 35349

Nº homologación

Fecha calibración

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : FWK623
Marca : CHEVROLET
Modelo : COLORADO
Kilometraje : 116292
Chasis :
Inspectores : LUIS PALACIO

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,7 m/km



Desviación: -0,5 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 62 %

P.izq.: 619 kg

Dif.: 7 %

Efic.der.: 55 %

P.der.: 537 kg



Efic.izq.: 55 %

P.izq.: 440 kg

Dif.: 2 %

Efic.der.: 53 %

P.der.: 439 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM

¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

Matrícula: FWK623

Fecha: 20/03/2023 Hora: 10:57:46

FRENOS

Total F.S.: 11913 N
Efic.: 60 %



F.lzq.: 3525 N F.Der.: 2803 N
Dif.: 20 %
Dif.Máx.: 26 %

D.M.I.: 1095 N D.M.D.: 810 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1156 kg Efic.: 56 %
R.R.I.: 313 N R.R.D.: 272 N

Total peso: 2035 kg



F.lzq.: 2283 N F.Der.: 1899 N
Dif.: 17 %
Dif.Máx.: 26 %

D.M.I.: 552 N D.M.D.: 409 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 572 N R.R.D.: 429 N

Total F.M.: 4182 N
Efic.: 21 %



F.lzq.: 2919 N F.Der.: 2666 N
Dif.: 9 %
Dif.Máx.: 14 %

D.M.I.: 629 N D.M.D.: 538 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 879 kg Efic.: 65 %
R.R.I.: 371 N R.R.D.: 312 N