



Ficha Nro.54264

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/04/2023

Hora inicial: 07:43:00

Hora final: 08:05:00

Duración revisión:00 horas 22 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: EFRAIN ANTONIO SILVA

Placa: TDZ997

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 358154

Técnicos: /JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ

N.Int: 48

Capacidad: 16

Nro.Factura: 110770

Propietario: EFRAIN ANTONIO SILVA

Cédula Conductor: 79755461

Tipo: Microbus

Modelo: 2013

Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2023

Marca: NISSAN URVAN

Elaborado por:Inspe:/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENIOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:8.2-Delantera Derecha:8.3-Trasera Izquierda Interior:7.2-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.8-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:8

Observaciones generales: **SE RECOMIENDA REVISAR FRENOS TRASEROS**

Firma del técnico(s) o Director: Fernando C

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988 7
DIVISIÓN TECNICOMECHANICA

Fecha de impresión
10/04/2023
08:05:00

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia

Page 1/1