

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No. 0001803
CDA MI VAQUIT
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 24
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-05-03	Nombre o razón social MUNOZ NAVAS SEBASTIAN	Documento de identidad CC () X () NIT () CE ()	No. 10364		
Dirigido a BR EL BOSQUE	Teléfono 3014384007	Ciudad CARTAGENA	Departamento BOI		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa LQ0699	Marca RENAULT	Línea NUEVO MASTER OMNIS	Clase MICROBUS	Modelo 2023	Cilindrada 2299
Servicio PUBLICO	No Licencia Tránsito 10027347067	Combustible DIESEL	Color BLANCO GLACIAL	Empresa	Conductor JONOR NA



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)		Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	
		62			68			58			40
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
80.3	80	%	4400		8965	N		4350	8769	N	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	2530		5199	N		3000	5398	N	
19.4	18	%									
			Eje 1 Izquierda			Eje 1 Derecho				Desequilibrio	
			Eje 2 Izquierda			Eje 2 Derecho				1.1	
			Eje 3 Izquierda			Eje 3 Derecho				2.3	
			Eje 4 Izquierda			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierda			Eje 5 Derecho					
						Desviación Lateral					
			Eje 1		-1.1	Eje 2		-3.5	Eje 3		
						Eje 4			Eje 5		
						Inspección Sensorial				Máximo ± 10	
										Un	
			G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda		
			G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz intermitente		CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha		
			G1 Anclaje sillón		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 Santa Izquierda		
			G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha		
			G1 Asso General		CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda		
			G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecha		
			G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Batiente		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		
			G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de batiente		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecha		
			G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempañador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		
			G1 Rotulas inferiores		CUMPLE	G1 Cruzeta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecha		
			G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Limpiaparabrisa		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		
			G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triángulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecha		
			G1 Tamares		CUMPLE	G1 Banderilla		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		
			G1 Limpaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacas		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecha		
			G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		
			G1 Rto		CUMPLE	G1 Codo		CUMPLE	G1 Laltigneta y Petura		
			G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapicera		
			G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cojinetes		
			G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Dirección		
			G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales		
			G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 Santa Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Auxiliares		
			G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 Santa Izquierda		CUMPLE	G1 Batidor		
			G1 Direccional		CUMPLE	G1 Eje2 Santa Derecha		CUMPLE	G1 Pisos		
			G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 Santa Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		
			G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 Santa Derecha		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		
			G1 CARROCERIA			G7 LLANTAS			G10 SISTEMA DE DIRECCION		
			G2 SISTEMA DE SUSPENSION			G8 RINES			G11 CHASIS		
			G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD			G9 ESTADO DE PRESENTACION			G12 DISPOSITIVOS DE COBRO		
			G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD								
			G5 SISTEMA ELECTRICO								
			G6 EQUIPO DE CARRETERA								

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE I	
Rueda De Repuesto	
	Izquierdo
Eje 1	3.67
Eje 2	5.12

Handwritten signature