

FORMATO DE RESULTADOS

Documento N° : 30348

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.

	EURO CDA S.A.S
	NIT : 901105666
	CALLE 44 69-63
	MEDELLIN
	Teléfono : 3222268
	Email : directortecnico@eurocda.com

APROBADO

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2023/04/01 14:36:52	JOHN ALEXANDER GOMEZ LOPEZ	CC (X) NIT ()	8434707
Dirección	Teléfono fijo y Numero de Celular	Ciudad	Departamento
CL 80 SUR 56 D 24 CALLE QUINTA 9116501331313149	3022866717	MEDELLIN	ANTIOQUIA
Correo Electrónico			
mateoflorezhernandez@gmail.com			

EURO CDA
NIT. 901.105.666-5

3. DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
FVY847	COLOMBIA	PUBLICO	CAMPERO	RENAULT	DUSTER		
Modelo	Número de licencia de tránsito	Fecha de matrícula	Color	Combustible / Propulsión	VIN o Chasis		
2020	10022938489	2019-06-21	BLANCO GLACIAL (V)	GASOLINA - GNV	9FBHSR5B3LM950565		
No. de motor	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje		
E410C207644		1998	27031	4	SI () NO (X)		
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV	Fecha Vencimiento GNV			
	WAGON	2023-06-20	SI (X) NO () N/A ()	2023-06-18			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	23.1			2.50	klux	SI
		Inclinación	1.70			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	23.2			2.50	klux	SI
		Inclinación	1.70			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	38.1				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	17.9				klux	SI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	3.88				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	0.00				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			106			225	klux	

APROBADO
APROBADO

[Firma]


euroCDA
NIT. 901.105.666-5

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



Fotografía 2



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2600 6254.F.A.S: VTEQ (Series: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23802107). Visual: VTEQ
AXLE30000/AXLE7000.LLantas - Profundidad: SHAHE WD2202A0089, Aire: BLUE POINT TPGD150

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station 1.34.0.0, Information Manager 1.27.0.0, InspectionWebManager 1.13.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: ANDRES FELIPE MIRANDA URAN.F.A.S: ISAAC ALFONSO ROMERO.Fotos: ANDRES FELIPE MIRANDA URAN; ISAAC ALFONSO ROMERO.Visual:
ISAAC ALFONSO ROMERO.Labrado: ISAAC ALFONSO ROMERO.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ

Fin del Informe

APROBADO


euroCDA
NIT. 901.105.666-5