

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA. NIT: 900252166-7
CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN
(ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3796824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2023-05-15	ALEXANDER GIRALDO	CC (X) NIT () CE () No. 71221966		
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento	
CR 58EE# 84A-35	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
FWK121	Colombia	Público	Campes	Renault	Duster	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10019078809	2019-08-27	Bianco glaciar (v)	Gasolina	9FBH5R5B3LM100970	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E410C221168	OTTO	1998	65325	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)



2023-05-15 FWK121 16:05



2023-05-15 FWK121 16:01

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	74.20		78.90		91.50		83.80	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desajuste	Máximo	Unidad
74.30	50	%	Eje 1 izquierdo 2524.00	3992.00	N	Eje 1 Derecho 2575.00	3128.00	N	1.98	30	%
			Eje 2 izquierdo 1860.00	2405.00	N	Eje 2 Derecho 2181.00	2773.00	N	14.70	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
35.70	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad m/km
-0.08	0.08				10	

Inspección Visual						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Piso	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Arranca de Batería	CUMPLE	Termoválvulas Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Promedio de Tiempos	CUMPLE	Eje2 Santa derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Múltiple	CUMPLE	Paseo	CUMPLE	Dirigenciales	CUMPLE	
Luz plana	CUMPLE	Subquín	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Eje1 Santa izquierda	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Rutulas superiores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Lente de espejo	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Tornillos	CUMPLE	
Exterior	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Tapacartera	CUMPLE	
Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Revoluciones	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE	
Eje4 Santa derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latornera y Pintura	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Eje5 Santa derecha	CUMPLE	Arranca Bolas	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje3 Santa izquierda	CUMPLE	
Ased General	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	
Eje4 Santa izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Banderos	CUMPLE	
Eje1 Santa derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Bracos Avales	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Motor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Santa derecha	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		0.15
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	0.00	0.44
Eje2	0.00	0.22

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecomas Ingenieros S.A.S. - Tecu-RTM (Sistema de gestión para revisión Técnico Mecánica)