

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

INVERPAR
GROUP S.A.S
CDA AUTONORTE

INVERPAR GROUP S.A.S, NIT: 901306661-1
Diagonal 52 AV 10-115, BELLO (ANTIOQUIA)
TEL: (604) 6072449

INVERPAR
GROUP S.A.S
NIT. 901.305.561-1

CDA AUTONORTE
Diag. 52 Av. 10-115
Tel.: 507 24 49
Cel: 313 733 91 39
Raile (amt.)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad
2023-06-02	RAMIREZ JAIME CARLOS BELISARIO	CC (X) NIT () CE () No. 15876404
Dirección	Teléfono	Ciudad
CLL 19 # 18 - 24	5355885	Girardota Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
GDW348	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10018147242	2019-04-08	Blanco glacial	Gasolina	93Y9SR5B3LJ851110
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
F4RE410C195149	OTTO	1998	133005	5	SI () NO (X)
Ruidos	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Blindaje
Ruido escape	75.30	-	dBA	3.91	213.00
Derecha				2.5	Máximo
Baja izquierda				4.80	Unidad
				klux/1m	klux/1m

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

				5. Intensidad inclinación de las luces bajas						6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
	75.30	-	dBA	Eje 1 Izquierdo	3.91	2.5	klux/1m	0.90	0.5 - 3.5 %	213.00	225	klux/1m
				Eje 2 Izquierdo	4.80	2.5	klux/1m	0.72	0.5 - 3.5 %			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.90	Delantera Derecha	Valor 63.10	Trasera Izquierda	Valor 63.10	Trasera Derecha	Valor 65.90	Mínimo 40	Unidad %
8. Frenos									
Eficacia total									
65.40 50 %									
Eje 1 Izquierdo									
Eje 2 Izquierdo									
Eficacia auxiliar									
25.00 18 %									
Eje 3 Izquierdo									
Eje 4 Izquierdo									
Eje 5 Izquierdo									
9. Desviación lateral									

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta			Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	Unidad %			
11. Emisiones de gases												
11.a Vehículos con ciclo OTTO												
Temp °C Rpm												
Monóxido de carbono CO												
CO2												
Raíentí %												
Crucero %												
Oxígeno O2												
HC												
Hidrocarburo (como Hexano) HC												
Óxido nítrico NO												
Raíentí %												
Crucero %												
11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)												
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad %

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A B
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A B
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	A B

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO_

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

19433

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-06-02 GDW348 10:58



2023-06-02 GDW348 10:53

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIEGO ANDRES MEDINA MEDINA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Carlos Argiro-Salas Perez [Sonido], Oscar Andres Largo Castellanos [Profundidad de labrado], Oscar Andres Largo Castellanos [Foto trasera], Oscar Andres Largo Castellanos [Alineación de luces], Carlos Argiro Salas Perez [Inspección sensorial inferior], Oscar Andres Largo Castellanos [Inspección sensorial exterior], Oscar Andres Largo Castellanos [Inspección sensorial interior], Carlos Argiro Salas Perez [Foto de delantera], Carlos Argiro Salas Perez [Tercera placa], Arley Correa Londoño [Alineación, peso, suspensión y frenos], Carlos Argiro Salas Perez [Inspección sensorial motor],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generated por: Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)