



Ficha Nro.56328

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección**

Fecha de revisión: 30/05/2023
Hora inicial: 14:01:00
Hora final: 14:13:00
Duración revisión: 00 horas 12 min

Empresa de transporte: SERTRANS
Nombre de conductor: ALBA LUCIA PATIÑO BARCO
Placa: ESP265 N.Int: 334
Ruta: OPERACION NACIONAL Capacidad: 5
Kilometraje: 20901 Nro.Factura: 10545
Técnicos: /MARLENY PIEDRAHITA/SEBASTIAN RAMIREZ

Propietario: ALBA LUCIA PATIÑO BARCO
Cédula Conductor: 43606686
Tipo: Automovil
Modelo: 2020
Licencia C1

Lote: TERCERA REVISION 2023
Marca: RENAULT
Elaborado por Inspe /Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.35-Delantera Derecha:6.38-Trasera Izquierda Interior:6.52-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.56-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:6

Firma del técnico(s) o Director

----- FIN DEL REPORTE -----

