

# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



CDA CAUCA  
NIT: 900335083  
DIR: CRA 50 3-145  
TEL: 8333400

## A. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. FECHA:

### 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO:

Fecha de prueba: 7/06/2023 4:33:59p.	Nombre o Razón social: OSIEL PERDOMO MUÑOZ	Documento de identidad: CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 4628524	
Dirección: POPAYAN	Teléfono: 3153291271	Ciudad: POPAYAN	Departamento: Cauca

### 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: GDW370	País: COLOMBIA	Servicio: PÚBLICO	Clase: CAMPERO	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER
Modelo: 2020	No. Licencia de Tránsito: 10020380528	Fecha matrícula: 16/04/2019	Color: BLANCO GLACIA	Combustible: GASOLINA	VIN o Serial: 9FBHSR5B3LM901785
No. Motor: E410C199493	Tipo Motor: CICLO OTTO	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 91717	Número de Sillas: 4	Vidrios Polarizados: SI () NO ()

### 3.1 VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIones CONTAMINANTES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS

Nota: Todo valor medido seguido del signo \* significa un defecto encontrado

### 4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape		dB	Baja Derecha	2.5	klx		0.5 - 3.5	%		225	klx
			Baja Izquierda	2.5	klx		0.5 - 3.5	%			

### 7. Suspensión (Si Aplica)

Delantera Izquierda Valor	Delantera Derecha Valor	Trasera Izquierda Valor	Trasera Derecha Valor	Máximo	Unidad
				40	%

### 8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%
			Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%

### 9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/Km

### 10. Dispositivos de cobro (Si aplica)

Referencia Comercial de la	Error en la distancia	Error en el tiempo	Máximo +/- 2	Unidad %

### 11. Emisión de Gases

Temp °C	RPM	Monóxido de Carbono(CO)	Dióxido de Carbono(CO2)	Oxígeno(O2)	Hidrocarburo como Héxano (HC)	Monóxido de Carbono(CO)
		CO Valor Norma Unidad	CO2 Valor Norma Unidad	O2 Valor Norma Unidad	HC Valor Norma Unidad	NO Valor Norma Unidad
		Ralenti <= %	Ralenti >= %	Ralenti <= %	Ralenti <= %	Ralenti <= %

### 11b. Vehículos con motor a Diesel (OPACIDAD)

Temp °C	RPM	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Resultado	Valor Norma Unidad
		Ciclo 1 %	Ciclo 2 %	Ciclo 3 %	Ciclo 4 %		

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	Tipo defecto
			A B

Total:

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	Tipo defecto
			A B

Total:

Nota: Defecto tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de los otros vehículos, la de sus ocupantes, la de otros usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defecto tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.  
Si no hay resultados en los campos de las pruebas significa que la prueba no se realizó

E. RESULTADO DE CONFORMIDAD

APROBADO:	SI: X	NO:	No. Consecutivo:	6794
-----------	-------	-----	------------------	------

Nota: Causal de rechazo: a) Se encuentra al menos un defecto tipo A.

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea: Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarro.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.

Cuando se presenta al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolque.

F. NUMERO DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA R

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:



EMPRESA: OTRA

NUMERO DE ORDEN: 408

----- FIN DEL INFORME -----

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANYI TALIA PINO FLOR

*Anyi Talia flor*