

PREVENTIVA

FORMATO DE RESULTADOS




Centro de Diagnóstico Automotor Las
vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 #
7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604)
3200000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-05-26	Nombre o razón social BERTA ALICIA GONZALEZ ROJAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 39386296		
Dirección CLL 70 D 27 - 87	Teléfono 99999999	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO				

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESR627	País Colombia	Servicio Público		Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020634981		Fecha Matrícula 2020-11-28	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN Chasis 9FBHRS595LM147588
No. Motor 2842Q242295	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 164600	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2023-05-26 ESR627 10:03



2023-05-26 ESR627 10:09

Suspensión (si aplica)								
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo
87.70		en en	en en	64.90		63.50		40

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
65.00	50	%	Eje 1 Izquierdo	1930.00	3262.00	N	Eje 1 Derecho	1778.00	2594.00	N	7.88	30
			Eje 2 Izquierdo	2045.00	2997.00	N	Eje 2 Derecho	2064.00	3165.00	N	0.92	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
8.14*	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral							
Eje 1 0.05	Eje 2 -2.13	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual					
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Limpieparabrisas	CUMPLE
Rótulas inferiores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Rótulas superiores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Terminalles	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------



G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón Aguirre

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	6.20	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.78	3.80
Eje2	3.00	2.87

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Techimed Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)