



CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES S.A.S.  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 2620681

# FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

|                                           |                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba<br>2023-06-24             | Nombre o razón social<br>MARIA JIMENA SERNA RODRIGUEZ | Documento de identidad<br>CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1125118479 |
| Dirección<br>CRA 17 C NUM 12 27 GIRARDOTA | Teléfono<br>1000000                                   | Ciudad<br>Medellin                                             |
|                                           |                                                       | Departamento<br>Antioquia                                      |

## DATOS DEL VEHICULO

|                             |                                            |                               |                             |                         |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Placa<br>GTY550             | País<br>Colombia                           | Servicio<br>Público           | Clase<br>Camioneta          | Marca<br>Renault        | Línea<br>Duster proch                |
| Modelo<br>2021              | No. de licencia de tránsito<br>10024873068 | Fecha Matricula<br>2021-01-30 | Color<br>Blanco glaciar (v) | Combustible<br>Gasolina | VN o Chasis<br>93Y9SR5B3M481551      |
| No. Motor<br>F4RE410C252560 | Tipo Motor<br>OTTO                         | Cilindraje<br>1998            | Kilometraje<br>35598        | Número de Sillas<br>5   | Vientos Polarizados<br>SI ( ) NO ( ) |
|                             |                                            |                               |                             |                         | Blindaje<br>SI ( ) NO (X)            |



2023-06-24 GTY550 08:30



2023-06-24 GTY550 08:26

## Suspensión (si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
|                     | 79.10 |                   | 81.00 |                   | 81.20 |                 | 81.50 |        | %      |

## Frenos

| Eficacia total    | Mínimo | Unidad | Frenos          |         |         |        |               |         |               |        |        |    |   |
|-------------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------|--------|--------|----|---|
|                   |        |        | Fuerza          | Peso    | Unidad  | Fuerza | Peso          | Unidad  | Desequilibrio | Máximo | Unidad |    |   |
| 74.40             | 50     | %      | Eje 1 izquierdo | 3102.00 | 4152.00 | N      | Eje 1 Derecho | 3137.00 | 4072.00       | N      | 1.12   | 30 | % |
|                   |        |        | Eje 2 izquierdo | 2389.00 | 3130.00 | N      | Eje 2 Derecho | 2464.00 | 3563.00       | N      | 3.04   | 30 | % |
| Eficacia auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 izquierdo |         |         | N      | Eje 3 Derecho |         |               | N      |        |    | % |
|                   |        |        | Eje 4 izquierdo |         |         | N      | Eje 4 Derecho |         |               | N      |        |    | % |
|                   |        |        | Eje 5 izquierdo |         |         | N      | Eje 5 Derecho |         |               | N      |        |    | % |
| 27.30             | 18     | %      |                 |         |         |        |               |         |               |        |        |    |   |

## Desviación lateral

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | Unidad |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|
| 0.11  | 0.03  |       |       |       | 10         | mm/km  |

## Inspección Visual

|                        |        |                                  |        |                              |        |
|------------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Luz interna            | CUMPLE | Gato                             | CUMPLE | Espejos                      | CUMPLE |
| Extintor               | CUMPLE | Puertas                          | CUMPLE | Cruce                        | CUMPLE |
| Terminales             | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo               | CUMPLE | Parabrisas                   | CUMPLE |
| Eje2 llanta izquierda  | CUMPLE | Bastidor                         | CUMPLE | Latoría y Pintura            | CUMPLE |
| Tacos                  | CUMPLE | Reverse                          | CUMPLE | Pernos                       | CUMPLE |
| Estado Tubos Escape    | CUMPLE | Luces altas                      | CUMPLE | Promedio de Tiempo           | CUMPLE |
| Banderola              | CUMPLE | Pito                             | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE |
| Stop                   | CUMPLE | Tapicería                        | CUMPLE | Resortes o Ballestas         | CUMPLE |
| Luces bajas            | CUMPLE | Aseo General                     | CUMPLE | Señales de Advertencia       | CUMPLE |
| Eje1 llanta derecha    | CUMPLE | Dispositivos de Velocidad        | CUMPLE | Eje2 llanta derecha          | CUMPLE |
| Rotulas inferiores     | CUMPLE | Brazos Axiales                   | CUMPLE | Tijeras                      | CUMPLE |
| Desempañador           | CUMPLE | Direccionales                    | CUMPLE | Distintivo de la empresa     | CUMPLE |
| Eje2 Rin Derecho       | CUMPLE | Ventanas                         | CUMPLE | Rotulas superiores           | CUMPLE |
| Pisos                  | CUMPLE | Luz Placa                        | CUMPLE | Terminales Bataria           | CUMPLE |
| Limpiaparebrisa        | CUMPLE | Triángulos                       | CUMPLE | Cinturones de Seguridad      | CUMPLE |
| Bolquín                | CUMPLE | Eje1 llanta izquierda            | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho             | CUMPLE |
| Anclaje Sillas         | CUMPLE | Anclaje de Bataria               | CUMPLE | Soportes                     | CUMPLE |
| Eje2 Rin Izquierdo     | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Retrovisores                 | CUMPLE |
| Coinería               | CUMPLE | Luces de Parqueo                 | CUMPLE | Amortiguadores               | CUMPLE |
| Caja de dirección      | CUMPLE | Llanta de repuesto               | CUMPLE | Linterna                     | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Promedio de Distancia            | CUMPLE |                              |        |


|                              |                           |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| G1 CARROCERÍA                | G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7 LLANTAS                | G10 SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2 SISTEMA DE SUSPENSION     | G5 SISTEMA ELECTRICO      | G8 RINES                  | G11 CHASIS                |
| G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6 EQUIPO DE CARRETERA    | G9 ESTADO DE PRESENTACION | G12 DISPOSITIVOS DE COBRO |

APROBADO: SI\_X\_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

NO\_

| LABRADO DE RUEDAS (mm) |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Rueda de repuesto      |           | 4.60    |
| Eje                    | izquierda | derecha |
| Eje1                   | 5.20      | 5.18    |
| Eje2                   | 3.58      | 3.62    |



DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.

Técnica Ingeniería S.A.S. - Técni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)