


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-06-29	Nombre o razón social FREDY ORTIZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71778140			
Dirección CLLE44C#90A-14		Teléfono 1000000	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP218	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	No. de licencia de transito 100017663259	Fecha Matrícula 2018-04-18	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM248446
No. Motor E410C130416	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 144570	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-06-29 ESP218 07:31



2023-06-29 ESP218 07:31

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.50	Delantera Derecha	Valor 75.40	Trasera Izquierda	Valor 73.30	Trasera Derecha	Valor 74.50	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	2599.00	4377.00	N	Eje 1 Derecho	2481.00	4055.00	N	4.54	30	%
Eficacia auxiliar	28.50	18	Eje 2 izquierdo	2304.00	3212.00	N	Eje 2 Derecho	2099.00	3459.00	N	8.90	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.03	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 llante derecha	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linternas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE