

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00018340-2307

CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA

Fecha de prueba:
2023-07-04

Nombre o razón social:

SANCHEZ GAITAN ROSA DELFINA

Telefono:

3232308584

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC (X) NIT () CE ()

No: 36541787

Ciudad:

CARTAGENA

Departamento:

BOLIVAR

Dirección:

TURRACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2

DATOS DEL VEHICULO

Linea:

NUEVO MASTER MINIBUS

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2023

Cilindrada:

2299

Kilometraje:

15414

Placa:

TZW492

Marca:

RENAULT

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Transito:

10629129120

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO GLACIAL

Empresa:

Conductor:

SANCHEZ GAITAN ROSA DELFINA



Código 20107 - Para 18042 Km-05																			
Delantera Izquierda		Valor 72	Delantera Derecha		Valor 80	Trasera Izquierda		Valor 42	Trasera Derecha		Valor 45	Minimo 40	Unidad %						
Suspensión (Si aplica)																			
Frenos																			
Eficacia Total		Minimo 30	Unidad %	Fuerza 4206		Peso 9025	Unidad N	Eje 1 Derecho 3767		Fuerza 8240	Peso 5886	Unidad N	Desequilibrio 5.3	Maximo 30	Unidad %				
Eficacia Auxiliar		Minimo 12.7	Unidad 18 %	Eje 1 Izquierdo		Eje 2 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral																			
Eje 1		-0.5	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4		Eje 5		Maximo ± 10		Unidad		(m/km)					
Inspección Sensorial																			
G1	Identificación registramiento	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje6 llanta Derecha
G1	Dispositivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo
G1	Anclaje sillar	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo
G1	Estado bulbos escape	CUMPLE	G1	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Anclaje de batería	CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje6 Rin Izquierdo
G1	Asio General	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Lateral y Pintura	CUMPLE	G1	Tapiceria
G1	Espesor	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje6 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Cogneria	CUMPLE	G1	Caja de Direccuon
G1	Pernis	CUMPLE	G1	Banderoles	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje6 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje7 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE	G1	Bracos Axiales
G1	Sopotes	CUMPLE	G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Llanta de respueto	CUMPLE	G1	Eje7 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje8 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Basidor	CUMPLE	G1	Pisos
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Limpiaesbrillas	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Eje8 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje9 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Pionmedq de Distancia	CUMPLE	G1	Pionmedq de Tiempo
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Eje9 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje10 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Rosques o Ballestas	CUMPLE	G1	Pto	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Eje10 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje11 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE	G1	Eje11 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje12 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Paragrisas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Eje12 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje13 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	G1	CUMPLE	G1	Verdamlas	CUMPLE	G1	Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje13 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje14 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Puertas	CUMPLE	G1	G1	CUMPLE	G1	Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje14 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje15 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	G1	CUMPLE	G1	Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje15 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje16 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Salidas emergencia y llantito	CUMPLE	G1	G1	CUMPLE	G1	Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje16 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje17 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	G1	CUMPLE	G1	Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1	Eje17 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje18 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Stop	CUMPLE	G1	G1	CUMPLE	G1	Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G1	Eje18 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje19 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	
G1	Rinosa	CUMPLE	G1	G1	CUMPLE	G1			G1	Eje19 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Eje20 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1		CUMPLE	G1	

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos: (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto		6.43
Izquierda		Derecha
Eje 1	7.43	7.45
Eje 2	7.23	7.41

RALFIS COGOLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.