



Ficha Nro.57576

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 07/07/2023
Hora inicial: 13:18:00
Hora final: 13:35:00
Duración revisión: 00 horas 17 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: MARTIN ALONSO MOLINA SEGURO
Placa: LJZ858
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 21077
Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE/LUIS SAA

Propietario: MARTIN ALONSO MOLINA SEGURO
Cédula Conductor: 71052404
Tipo: Camioneta
Modelo: 2023
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2023
Marca: RENAULT ALASKAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 4.9-Delantera Derecha: 4.1-Trasera Izquierda Interior: 3.5-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 3-Trasera

Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 8

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual próximo a vencerse en: 22/07/2023
Poliza de Responsabilidad Civil Contractual próximo a vencerse en: 22/07/2023
Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

Fecha de Impresión
07/07/2023
13:35:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No. 66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1

COLORES®

Fecha: 07/07/2023

Fecha impr.: 07/07/2023

Hora: 13:32:27

Hora impr.: 13:33:33

PISTA DE PRUEBA

REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENSIÓN

Nº homologación : 35539

Fecha calibración :

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TC LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : LJZ858
Marca : RENAULT
Modelo : ALASKAN
Kilometraje : 21077
Chasis :
Inspectores : SEBASTIAN MONSALVE

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO




Desviación: -0,4 m/km



Desviación: -0,6 m/km

SUSPENSIÓN




Efic.izq.: 67 %

P.izq.: 597 kg

Dif.: 3 %

Efic.der.: 64 %

P.der.: 486 kg



Efic.izq.: 63 %

P.izq.: 547 kg

Dif.: 1 %

Efic.der.: 64 %

P.der.: 496 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia


ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM

¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

FRENOS

Fecha: 07/07/2023 Hora: 13:32:27

Total F.S.: 13207 N
Efic.: 63 %



F.lzq.: 3563 N F.Der.: 3165 N
Dif.: 11 %
Dif.Máx.: 12 %
D.M.I.: 3154 N D.M.D.: 2781 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: 1083 kg Efic.: 63 %
R.R.I.: 94 N R.R.D.: 89 N

Total peso: 2126 kg



F.lzq.: 2688 N F.Der.: 2280 N
Dif.: 15 %
Dif.Máx.: 25 %
D.M.I.: 1500 N D.M.D.: 1127 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: --- kg Efic.: --- %
R.R.I.: 506 N R.R.D.: 443 N

Total F.M.: 4968 N
Efic.: 24 %



F.lzq.: 3475 N F.Der.: 3005 N
Dif.: 14 %
Dif.Máx.: 16 %
D.M.I.: 2255 N D.M.D.: 1894 N
O.lzq.: --- % O.Der.: --- %
F. PEDAL: --- N
Peso: 1043 kg Efic.: 63 %
R.R.I.: 878 N R.R.D.: 829 N