


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
Fecha de prueba 2023-07-17	Nombre o razón social ALEXANDER GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71221966											
Dirección CR 58EE# 84A-35		Teléfono 1000000		Ciudad Medellin		Departamento Antioquia							
DATOS DEL VEHICULO													
Placa FWK121	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster								
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019078809	Fecha Matrícula 2019-08-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM100970								
No. Motor E410C221169	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 95483	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)	Blindaje SI ( ) NO (X)							
													
<b>2023-07-17 FWK121 13:11</b>													
<b>2023-07-17 FWK121 12:53</b>													
Suspensión (si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 73.40	Delantera Derecha	Valor 73.40	Trasera Izquierda	Valor 89.80	Trasera Derecha	Valor 82.60	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia total	Mínimo 52.90	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 Izquierdo	1653.00	3807.00	N	Eje 1 Derecho	1607.00	3281.00	N	2.78	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1344.00	2015.00	N	Eje 2 Derecho	1209.00	1888.00	N	10.00	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 19.60	Unidad %	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
Desviación lateral													
Eje 1 0.05	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		10	Unidad m/km					
Inspección Visual													
Pisos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Rótulas superiores	CUMPLE								
Ventanillas	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE								
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE								
Reversa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE								
Bandera	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE								
Caja de dirección	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE								
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Puertas	CUMPLE								
Rotulas inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE								
Triángulos	CUMPLE	Dispositivo de la empresa	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE								
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE								
Cojinería	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE								
Terminales	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Extintor	CUMPLE								
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE								
Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE								
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE								
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE								
Botiquín	CUMPLE	Ancilaje Sillas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE								
Terminales Batería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE								
Luces altas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE								
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Penos	CUMPLE								
Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE								
Espesos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE								
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
Chitrones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE								
Señales de advertencia	CUMPLE	Stop	CUMPLE										
G1 CARROCERIA		G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G7 LLANTAS			G10 SISTEMA DE DIRECCION					
G2 SISTEMA DE SUSPENSION		G5 SISTEMA ELECTRICO			G8 RINES			G11 CHASIS					
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD		G6 EQUIPO DE CARRETERA			G9 ESTADO DE PRESENTACION			G12 DISPOSITIVOS DE COBRO					

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.85	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.10	5.09
Eje2	5.50	5.02



HECTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.  
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)