

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



COA S.A.S. LTDA. NIT
900232196-7 CALLE 75B # 64C - B.
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
408735 - (4) 379824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-07-21	Nombre o razón social HECTOR GÓMEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71633530	
Dirección CLL 81 48-58		Ciudad Medellín	Departamento Antioquia
		Teléfono 2222222	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa LKK638	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10028063397	Fecha Matrícula 2022-12-28	Color Blanco (glacial (v))	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9F8HJD202PM493108		
No. Motor A4570014837	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1333	Kilometraje 11693	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Bandaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 79.60	Delantera Derecha	Valor 89.50	Trasera Izquierda	Valor 68.00	Trasera Derecha	Valor 68.50
						Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
71.40	50	%	Eje 1 izquierdo	1545.00	2177.00	N		Eje 1 Derecho	1756.00	2345.00	N
			Eje 2 izquierdo	1592.00	2455.00	N		Eje 2 Derecho	1542.00	2037.00	N
33.90	18	%	Eje 3 izquierdo			N		Eje 3 Derecho			N
			Eje 4 izquierdo			N		Eje 4 Derecho			N
			Eje 5 izquierdo			N		Eje 5 Derecho			N

Desviación lateral							
Eje 1 -0.05	Eje 2 -0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km


Inspección Visual							
Pisos	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Ventanas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Retrvisores	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Triángulos	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ases General	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Coyneria	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Extintor	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Limpaparabrisas	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Boliquín	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Unstema	CUMPLE	Llanla de repuesto	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Espejos	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Stop	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.30
Eje	Regulando	Regulando
Eje1	3.45	3.57
Eje2	3.57	3.58


HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión technomecanica y de emisiones contaminantes.

Suprimac representa S.A.S. - Tiroc/RTM (Sistema de gestión para unidades móviles motorizadas)