

## FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR1494



CDA LIVIANOS Y PESADOS  
GIRARDOTA S.A.S.  
NIT: 901296484  
VDA LA MATICA PARTE BAJA  
KM 27 VIA BELLO BARB  
Tel - 6043222890  
GIRARDOTA - Antioquia  
CDAGIRARDOTA@GMAIL.COM

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2023-07-27 07:30:02	Nombre o Razón social CARLOS ALBERTO YEPES CADAVÍD	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 70320144
Dirección CL10A#14-52	Teléfono fijo o Número de Celular 323431703	Ciudad GIRARDOTA
Correo Electrónico AJI92MUSIK@GMAIL.COM		

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa JTY922	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca VOLKSWAGEN	Línea AMAROK TRENDLINE
Modelo 2021	Número de licencia de tránsito 10022520379	Fecha de matrícula 2021-02-25	Color BLANCO CANDY	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZHZMA010256
No de motor CNF120708	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1968	Kilometraje 43682	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje Sí ( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 140	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2024-04-17	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (Sí) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad 6.00			2.5	klux	Sí
	Inclinación	1.23			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad 24.1			2.5	klux	Sí
	Inclinación	1.34			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad 7.20				klux	Sí
	Izquierda(s)	Intensidad 32.2				klux	Sí
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad 0.00				klux	Sí
	Izquierda(s)	Intensidad 0.00				klux	Sí
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad 69.5			Máxima 225	Unidad klux	

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 64.9	Delantera Derecha	Valor 41.3	Trasera Izquierda	Valor 66.7	Trasera Derecha	Valor 46.4	Mínima 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

## 6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	3277	6268	N	Eje 1 4199	6229	N	22.0*	20	30	%
Eje 2	2845	5474	N	Eje 2 3640	5543	N	21.8*	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3		N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4		N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5		N		20	30	%
	Valor			Mínimo			Unidad			

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo: (+/-)10	Unidad: m/Km
-------	-------	-------	--------------------	-----------------

## CÓDADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
		A	B
7.31.2 Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%.	FRENOS	X	
TOTAL			1

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	6.62	7.07				
DERECHA	6.71	7.00				7.52

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO 

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO 

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Valor sonometría: 71.9 dB

## PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

## G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



I. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
TECNOLUX	0291	COMBI			
PCE	190105366	PCE-323A			
TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
SHAHE	WD2210A0083	N/A			
STARRETT	19-360024				
TECMMAS	DH 2161	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			
DETECTOR HOLGURAS					

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO1	JOSE MIGUEL SALCEDO GUERRA
SONOMETRO_1	JOSE MIGUEL SALCEDO GUERRA
CAMARA	JOSE MIGUEL SALCEDO GUERRA
FRENOMETRO	JOSE MIGUEL SALCEDO GUERRA
VISUAL	JOSE MIGUEL SALCEDO GUERRA
BANCO SUSPENSIÓN	JOSE MIGUEL SALCEDO GUERRA
DESVIACIÓN LATERAL	JOSE MIGUEL SALCEDO GUERRA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

LEONARDO FABIO GOMEZ TORRES  
Director técnico

Fin del informe