


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-07-28	ALBA LUCIA PATIÑO	CC (X) NIT () CE () No. 43606686			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
TRANSV 51A #69-81		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESP265	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10024856871	2019-03-27	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM826778		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C193736	OTTO	1998	59162	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2023-07-28 ESP265 11:54



2023-07-28 ESP265 11:54

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	85.10		73.60		59.50		56.70
				Mínimo		Unidad	
						%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
72.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2564.00	3481.00	N	Eje 1 Derecho	2793.00	4130.00	N	8.20
			Eje 2 izquierdo	2599.00	3316.00	N	Eje 2 Derecho	2401.00	3416.00	N	7.62
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
26.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km	
-0.06	0.11				10		

Inspección Visual							
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
9.2 Revisión interior	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE	6.5 Salida de emergencia	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE
	Pisos	CUMPLE	6.2 Revisión interior	CUMPLE		Luz Placa	CUMPLE
	Terminales Bateria	CUMPLE	6.3 Alumbrado y señalización	CUMPLE		Limpia parabrisas	CUMPLE
	Botiquín	CUMPLE		CUMPLE		Eje1 Santa izquierda	CUMPLE
	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE		Inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE
	Eje5 Santa derecha	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		Luz interna	CUMPLE
	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		Puertas	CUMPLE
	Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE	9.2 Revisión interior	CUMPLE		Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE		Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
6.2 Revisión interior	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		Eje3 Santa izquierda	CUMPLE
6.2 Revisión interior	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		Piso	CUMPLE
	Eje3 Santa derecha	CUMPLE	6.7 Sistema de frenos	CUMPLE		Stop	CUMPLE

	Tapicería	CUMPLE	6.1 Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia	CUMPLE	Eje4 Santa derecha	CUMPLE
	Eje1 Santa derecha	CUMPLE		Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Cámara o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos excesivos o insuficientes	CUMPLE
	Eje2 Santa derecha	CUMPLE		Ruedas interiores	CUMPLE	Grupos Aviales	CUMPLE
	Eje3 Rin Derecha	CUMPLE		Tijera	CUMPLE	Overimpulsador	CUMPLE
	Amplio de Batería	CUMPLE		Eje4 Santa izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
	Eje7 Rin izquierdo	CUMPLE		Salidas de emergencia y Manillo	CUMPLE	Rebrazadores	CUMPLE
	Cobertura	CUMPLE	6.2 Revisión interior	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
	Luces de Furgón	CUMPLE		Amortiguadores	CUMPLE	6.2 Revisión interior	CUMPLE
	La existencia en el interior del vehículo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE		Lista de repuesto	CUMPLE	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo	CUMPLE
6.2 Revisión interior	Promedio de Distancia	CUMPLE		Indicadores de tablero	CUMPLE	Interna	CUMPLE
	Espijos	CUMPLE		Extintor	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
	Chucela	CUMPLE		Terminales	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
	Falta total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE		Bastidor	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
	Reverse	CUMPLE		Pernos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
	Banderos	CUMPLE		Promedio de Tiempo	CUMPLE	Enredo Tubos Escape	CUMPLE
	Resortes o Ballestas	CUMPLE		Luces bajas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
	Axle General	CUMPLE		Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE	La inexistencia de la calcomanía reglamentaria para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (túnel, empresarial y escolar)	CUMPLE
	Señales de Advertencia	CUMPLE	6.2 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE
6.3 Revisión interior	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE		Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE	6.3 Alumbrao y señalización	CUMPLE
	Directores	CUMPLE		Distintivo de la empresa	CUMPLE	El no funcionamiento de los comandos que encienden y controlan las luces	CUMPLE
						Eje4 Santa izquierda	CUMPLE

01 CARROCERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	09 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 RINES	091 SUMINISTRO
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	092 DISPOSICION DE COMBO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO__

COMPROBACION DE SEGURIDAD		
Alumno: [Nombre]		FECHA
Grado	Sección	Fecha
1º	1º	1/11
2º	2º	2/11

Steven Zapata

El presente documento es propiedad de la institución educativa y no debe ser utilizado sin el consentimiento expreso de la misma. Se prohíbe su reproducción o uso no autorizado. Se reserva el derecho de la institución educativa de modificarlo sin previo aviso.