

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



CDM DE VERGATA
C/ 51 E N 24 340 TEL 2840000
CARTAGENA

FECHA: 2023-08-02
Inspección a: GLADYS DEL TANCOR GARCIA
Placa: T28421
Modelo: HUGO MZ 173 LT
Color: BLANCO
Tipo: NUESTRO MAESTRO CHADCO
Código: 10027343227
Inspección: BLANCO GLACIAL (V)
Inspección: GLADYS DEL TANCOR GARCIA



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	47		53		75		43	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad
55.5	50	%	2810	7048	N	2930	6769	N	0.5	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
25.9	18	%	2270	5690	N	3300	6788	N	3.3	30	%

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Español para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Proceso	Esquina	Derecha
Eje 1	7.08	6.20
Eje 2	5.14	6.20

A. H. R.

ALVARO ANDRES HERNANDEZ REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.