



Ficha Nro.59328

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 22/08/2023
Hora inicial: 07:24:00
Hora final: 07:39:00
Duración revisión: 00 horas 15 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: JORGE HUMBERTO SISQUIARCO

Placa: LK0522

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 0

Técnicos: /JAIME NARANJO/ LUIS SAA

N.Int: 146

Capacidad: 5

Nro.Factura: 110216

Propietario: MARLENY RAMIREZ

Cédula Conductor: 71378837

Tipo: Campero

Modelo: 2024

Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2023

Marca: RENAULT DUSTER

Elaborada por Inspe: NARANJO/Rev1./Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 7.8-Delantera Derecha: 8.1-Trasera Izquierda Interior: 8.4-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 8.3-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 7.5

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
22/08/2023
07:39:00

Sede Ppal Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull Cll 50 No. 66-20 PBX 2302299
E-mail tecnico.colores@une.net.co - E-mail autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1

Fecha: 22/08/2023

Hora: 07:37:23

Fecha impr.: 22/08/2023

Hora impr.: 07:38:35

PISTA DE PRUEBA

REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENSIÓN

Nº homologación

Nº 35769

Fecha calibración

Nombre : TRANSUPERIOR
Dirección : TC LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : LKO522
Marca : RENAULT
Modelo : DUSTER
Kilometraje : 2783
Chasis :
Inspectores : JAIME NARANJO

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO



Desviación: -0,5 m/km



Desviación: +3,0 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 59 %

P.izq.: 377 kg

Dif.: 1 %

Efic.der.: 60 %

P.der.: 362 kg



Efic.izq.: 53 %

P.izq.: 269 kg

Dif.: 11 %

Efic.der.: 42 %

P.der.: 262 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM

ISOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

FRENOS



Total F.S.: 7875 N
Efic.: 63 %

Total peso: 1270 kg

Total F.M.: 4427 N
Efic.: 36 %



F.lzq.: 2520 N F.Der.: 2355 N
Dif.: 7 %

Dif.Máx.: 36 %

D.M.I.: 674 N D.M.D.: 429 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N

Peso: 739 kg Efic.: 67 %

R.R.I.: 495 N R.R.D.: 379 N



F.lzq.: 2459 N F.Der.: 1968 N
Dif.: 20 %

Dif.Máx.: 67 %

D.M.I.: 578 N D.M.D.: 188 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N

Peso: ----- kg Efic.: -- %

R.R.I.: 308 N R.R.D.: 101 N



F.lzq.: 1688 N F.Der.: 1312 N
Dif.: 22 %

Dif.Máx.: 52 %

D.M.I.: 552 N D.M.D.: 263 N

O.lzq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N

Peso: 531 kg Efic.: 58 %

R.R.I.: 332 N R.R.D.: 87 N