



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Ficha No. 58892

Fecha de revisión: 19/08/2023
Hora inicial: 06:22:00
Hora final: 06:34:00
Duración revisión: 00 horas 2 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: NILTON ALEXANDER RODRIGUEZ
Placa: EXV132
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 0
Técnico: FERNANDO QUIROGA LUIS SAAJEFFERSON TABARES

Propietario: GLORIA PATRICIA PABON TORRES
Cédula Conductor: 3663867
Tipo: Camioneta
Modelo: 2019
Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2023
Marca: FORD
Elaborado por Inspec: Rev1 (Rev2)

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION.

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (11/08/2023 - 16:46:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Estado de las Esferas inferiores	Corregido	2	A
Observacion:	ESFERAS INFERIORES DELANTERAS CON JUEGO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS (mm)

Delantera Izquierda: 2.6-Delantera Derecha: 2.1-Trasera Izquierda Interior: 2.1-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 1.8-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 2

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Fernando Quiroga
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

Fecha de Impresión:
19/08/2023
06:24:00

Sede Pital Cll 53 No. 73-01 - PBX: 2302111 - Sede Arizaba Cll 50 No. 66-20 PBX: 2302259
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autohulk@una.net.co
Medellín - Colombia

Página 1/1