

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2023-08-28	Nombre o razón social DAMXPRESS S.A.S	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 800166135				
Dirección CRA 34 25B-59		Teléfono 2222222	Cludad Medellin	Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa FWK122	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019078762		Fecha Matrícula 2019-08-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM101826
No. Motor E410C221194	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)	Blindaje SI ( ) NO (X)



Delantera Izquierda	Valor 73.20	Delantera Derecha	Valor 86.80	Trasera Izquierda	Valor 89.50	Trasera Derecha	Valor 88.80	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
77.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2932.00	3686.00	N	Eje 1 Derecho	2659.00	3308.00	N	9.31	30	%
			Eje 2 izquierdo	2704.00	3694.00	N	Eje 2 Derecho	2463.00	3218.00	N	8.91	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
12.00*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1 -0.05	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual						
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ancilaje de Batería	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
Desempeñador	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Señales de advertencia	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Línterna	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Limplaparabrisas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO 

DATOS DEL VEHÍCULO O EQUIPO DEL AVERÍA

Documento de revisión

CC (MIL) X-CE (M) 9018813

Caja Caja

Motores Motores

Aerodinámica Aerodinámica

Tires Tires

Suspensiones Suspensiones

Frenos Frenos

Caja Caja

Motores Motores

Aerodinámica Aerodinámica

Tires Tires

Suspensiones Suspensiones

Frenos Frenos

Caja Caja

Motores Motores

Aerodinámica Aerodinámica

Tires Tires

Suspensiones Suspensiones

Frenos Frenos

Caja Caja

Motores Motores

Aerodinámica Aerodinámica

Tires Tires

Suspensiones Suspensiones

Frenos Frenos

Caja Caja

Motores Motores

Aerodinámica Aerodinámica

Tires Tires

Suspensiones Suspensiones

Frenos Frenos

Caja Caja

Motores Motores

Aerodinámica Aerodinámica

Tires Tires

Suspensiones Suspensiones

Frenos Frenos

Caja Caja

Motores Motores

Aerodinámica Aerodinámica

Tires Tires

Suspensiones Suspensiones

Frenos Frenos

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.09	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.32	3.21
Eje2	4.78	4.44



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnilnaq Ingeniería S A S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)