

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2023-08-30	Nombre o razón social LUIS ENRIQUE DUQUE				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 9800993		
Dirección CRA72 #20F-69 BELLO			Teléfono 1000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa EQT424	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster		
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10015990202	Fecha Matrícula 2018-04-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5B3KM275515		
No. Motor E410C130272	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 73452	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	
2023-08-30 EQT424 11:02				2023-08-30 EQT424 11:			

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89.10	Delantera Derecha	Valor 79.40	Trasera Izquierda	Valor 67.80	Trasera Derecha	Valor 62.90	Mínimo
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
76.90	50	%	Eje 1 izquierdo	3023.00	N	Eje 1 Derecho	3459.00	N	12.60	30
			Eje 2 izquierdo	2499.00	N	Eje 2 Derecho	2456.00	N	1.72	30
21.80	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	--------

Inspección Visual

Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Cojinería
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Luces altas
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pernos
Limplaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo
Reversa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Rotulas superiores
Luz Interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje1 llanta derecha
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura
Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta
Luces bajas	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores
Ventanillas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos
Stop	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería

Eje 1 Rueda Izquierda	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	
G1 CARROZERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G14 SISTEMA DE DIRECCION	
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G8 SISTEMA ELECTRICO	G9 RUEDAS	G11 CHASIS	
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G10 EQUIPO DE CARRERA	G12 REGLAS DE PRESENTACION	G13 DISPOSITIVOS DE CORRO	

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABORATORIO DE RUELDAS (unid)		
Rueda de la rueda		1.17
Eje	izquierdo	derecho
Rueda	2.18	2.45
Rueda	2.18	2.23

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA GERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Techmec Ingenieria S.A.S - Techmec-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)