

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00018664-2309

CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063
CARTAGENA

FECHA

Fecha de prueba:
2023-09-07

Nombre o razón social:

CORREA BETANCUR MARTA CECILIA

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 42964492

Dirección:

BRUSELAS CLL LOZANO # 37 23

Teléfono:

3215890235

Ciudad:

CARTAGENA

Departamento:

BOLIVAR

Placa:

GTY654

Marca:

RENAULT

Línea:

NUEVO MASTER CHACIS

Clase:

MICROBUS

* Modelo:

2021

Cilindrada:

2299

Kilometraje:

143787

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Transito:

1002238558

Combustible:

DIESEL

Color:

BLANCO GLACIAL

Empresa:

Conductor:

CORREA BETANCUR MARTA CECILIA



Fotografía 1

Fotografía 2

Fecha 2023-09-07, Placa GTY654 Hora 08:15

Fecha 2023-09-07, Placa GTY654 Hora 09:51

Delantera Izquierda			Valor 52	Delantera Derecha	Valor 67	Suspensión (Si aplica)			Valor 63	Trasera Derecha	Valor 58	Minimo 40	Unidad %
						Frenos							
Eficacia Total	Minimo	Unidad				Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
65,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	5030	7259	N	Eje 1 Derecho	5030	7259	N	0	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	3710	5984	N	Eje 2 Derecho	3380	5592	N	8,9	30	%
12,9*	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Eje 1	7	Eje 2	2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Aseg General	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Anchaje de batena	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Rotulias Superiores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Rotulias Inferiores	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE			
G1 Retriésores	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE			
G1 Pilto	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Cajonera	CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE			
G1 Paraprisas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE			
G1 Venianillas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE			
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1 Direccionales	CUMPLE					G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G1 Stop	CUMPLE									
G1 Revisa	CUMPLE									

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
		4,52
Eje 1	5,21	5,18
Eje 2	7,25	4,35

ALVARO ANDRES HERNANDEZ REYES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Note: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.