

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375		Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
Código	Defecto			A	B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%		6.7 Sistema de frenos	0	X
			Total	0	1
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375		Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
Código	Defecto			A	B
			Total	0	0
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA		Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
Código	Defecto			A	B
			Total	0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO _____

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

228661

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-09-12 ESR532 09:22



2023-09-12 ESR532 09:22

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


ELIASIB PICO QUINTERO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Miguel Leonardo Robles Gil [Profundidad de labrado], Loher Diaz Berrio [Foto trasera], Loher Diaz Berrio [Alineación, peso, suspensión y frenos], Loher Diaz Berrio [Tercera placa], Loher Diaz Berrio [Foto delantera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023-09-12	Nombre o razón social CANO Q NORA G	Teléfono 3102360941	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 43683440
Dirección TRANSV 93 34 180		Ciudad Bucaramanga	Departamento Santander

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa ESR532	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10022828799	Fecha Matrícula 2019-10-25	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM187925
No. Motor E410C226126	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 130208	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X) Blindaje SI () NO (X)

ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado	5. Intensidad inclinación de las luces bajas	6. Suma de la intensidad de todas las luces
4. Emisiones Audibles	Intensidad Baja Derecha Baja Izquierda	Mínimo klux/1m Unidad %

Ruido escape	Valor -	Máximo dBA	Unidad klux/1m	Intensidad %	Máximo klux/1m
--------------	------------	---------------	-------------------	-----------------	-------------------

7. Suspensión (si aplica)	Intensidad klux/1m %	Máximo klux/1m
Delantera Izquierda 91.90	Delantera Derecha 62.20	Trasera Izquierda Valor 88.80

8. Frenos	Intensidad klux/1m %	Máximo klux/1m
Eficacia total 65.30	Mínimo 50 %	Unidad Fuerza Peso Unidad
Eje 1 izquierdo 2925.00	2925.00	4168.00 N
Eje 2 izquierdo 2315.00	2315.00	3311.00 N
Eficacia auxiliar 15.10*	Mínimo 18 %	Unidad Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo
Eje 1 -0.21	Eje 2 3.46	Eje 3

9. Desviación lateral	Intensidad m/km
Eje 1 -0.21	Eje 2 3.46

10. Dispositivos de cobro (si aplica)	Intensidad %
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia

11. Emisiones de gases	11.a Vehículos con ciclo OTTO
Temp Rpm °C	Monóxido de carbono CO
CO	Vr Norma
Ralentí	%
Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)	Unidad %
Temp Rpm °C	Ciclo 1 Unid
	Ciclo 2 Unid
	Ciclo 3 Unid
	Ciclo 4 Unid
	Valor Norma