


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 84C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba 2023-09-18	Nombre o razón social ALEXANDER GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71221966		
Dirección CR 5BEE# 84A-35	Teléfono 1000000		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa FWK121	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019078809	Fecha Matrícula 2019-08-27	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM100970
No. Motor E410C221169	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 97574	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2023-09-18 FWK121 14:44

2023-09-18 FWK121 14:41

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.00	Delantera Derecha	Valor 74.60	Trasera Izquierda	Valor 94.10	Trasera Derecha	Valor 89.80	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
81.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2815.00	3555.00	N	Eje 1 Derecho	2588.00	3124.00	N	8.06	30	%
			Eje 2 izquierdo	2230.00	2872.00	N	Eje 2 Derecho	1997.00	2341.00	N	10.40	30	%
36.50	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.08	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Caja de dirección	CUMPLE	Limplaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Llanta del repuesto	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Basílidor	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ej05 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Estatos Tubos Escape	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Asco General	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Resortos o Balostas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Terminalos	CUMPLE	Soportos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEGAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.99
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.55	2.34
Eje2	3.00	2.13



HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)