



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Fecha de revisión: 27/09/2023

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 14:12:00

Hora final: 14:32:00

Duración revisión:00 horas 20 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR

Nombre de conductor: HECTOR DE JESUS HENAO GIRALDO

Placa: WLX218

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 51531

Técnicos: JOSEPH CORRALES/JEFFERSON TABARES

Propietario: EC TRASPORTES SAS

Cédula Conductor: 70120803

Tipo: Camioneta

Modelo: 2016

Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2023

Marca: FOTON

Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MÁTRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregir	1	B
Observacion :	FUGA LEVE DE ACEITE POR DIFERENCIAL DELANTERO			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:3.1-Delantera Derecha:3.1-Trasera Izquierda Interior:4-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4-Trasera Derecha

Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

Observaciones generales: COLOCAR EMBLEMA DE VELOCIDAD MAXIMA

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA

V03.40j

Fecha: 27/09/2023

Hora: 14:27:24

Fecha impr.: 27/09/2023

Hora impr.: 14:29:10

Nº serie

Nº 35870

Nº homologación :

Fecha calibración :

Nombre	: TRANSSUPERIOR
Dirección	: TEC LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	: 00
Teléfono	: 000
Matrícula	: WLX218
Marca	: FOTON
Modelo	: UNLAND
Kilometraje	: 134199
Chasis	: 00
Inspectores	: JOSEPH CORRALES

Límites

A. PASO



Desviación: +1,5 m/km

Leve

> 7,0 m/km

Grave

> 10,0 m/km

FRENOS - Diferencia F.S.

> 20,0 %

> 30,0 %

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

< 45 %

< 40 %

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

< 25 %

< 20 %



Desviación: +0,1 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 75 %

Dif.: 4 %

P.izq.: 594 kg

Efic.der.: 71 %

P.der.: 496 kg

Efic.izq.: 61 %

P.izq.: 397 kg



Dif.: 20 %

Efic.der.: 41 %

P.der.: 368 kg

Matrícula: WLX218

Fecha: 27/09/2023 Hora: 14:27:24

FRENOS



Total F.S.: 13570 N

Efic.: 75 %

Total peso: 1855 kg

Total F.M.: 4240 N

Efic.: 23 %



F.Izq.: 3691 N

F.Der.: 3138 N



Dif.: 15 %

Dif.Máx.: 51 %

D.M.I.:618 N

D.M.D.:303 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N

Peso: 1090 kg

Efic.: 64 %

R.R.I.: 321 N

R.R.D.: 192 N

F.Izq.: 2088 N

F.Der.: 2152 N



Dif.: 3 %

Dif.Máx.: 16 %

D.M.I.:515 N

D.M.D.:434 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N

Peso: ----- kg


Efic.: -- %

R.R.I.: 158 N

R.R.D.: 125 N

F.Izq.: 3421 N

F.Der.: 3321 N



Dif.: 3 %

Dif.Máx.: 22 %

D.M.I.:530 N

D.M.D.:412 N

O.Izq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N

Peso: 765 kg

Efic.: 90 %

R.R.I.: 3331 N

R.R.D.: 3287 N