

1. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA
2023-10-07 16:46:31

Nombre o Razón social
VEREDA LAS CUCHILLAS

Dirección
CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

ADRIANA

Documento de Identidad
CC: 9.985.784

Ciudad
QUIRACOTA

Departamento
ANTIOQUIA

Teléfono fijo o número de celular
311723547

Correo electrónico
OSORIOJAME1986@GMAIL.COM

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa
SNV623

País
COLOMBIA

Servicio
Público

Clase
CAMIONETA

Marca
FORD

Línea
RANGER 664 XLT

Modelo
2013

Número de licencia de tránsito
10020789822

Fecha de matrícula
2013-08-23

Color
BLANCO ARTICO

Combustible/propulsión
DIESEL

VIN o Chasis
8AFAP23J60107203

No de Motor
QW2PDJ107203

Tipo motor
4 T

Cilindrada (cm3) (si aplica)
2198

Kilometraje
274832

Número de pasajeros (en valor conductor)
4

Siempre
SI / NO (X) /

Potencia (si aplica)
123

Tipo de carrocería
DOBLE CARINA

Fecha vencimiento SOAT
2024-05-18

Conversión GNV
SI / NO (X) / No ()

Fecha Vencimiento GNV

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO A LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375: NTC 6213: NTC 6282.

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las Luces (Bajas, Altas Antiniebla/Exploradoras)

Luces (Bajas,Altas Antiniebla/Exploradoras)												
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima	Rango	Unidad	Simultánea (si/no)			
			Inclinación	Intensidad	Inclinación				Intensidad	Inclinación		
	Izquierda(s)	Intensidad	13.4				2.5	Klux			No	
			14.1				0.0-3.5	%				
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.80				2.5	Klux			No	
	Izquierda(s)	Intensidad	22.5				0.5-3.5	%				
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	23.2					Klux		Si		
	Izquierda(s)	Intensidad	20.1					Klux		Si		
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima			Unidad			
			86.3			225.0			Klux			

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 52.0	Delantera Derecha	Valor 62.0	Trasera Izquierda	Valor 58.0	Trasera Derecha	Valor 58.0	Mínima 40	Unidad %
6. FRENSOS									

6. FRENSOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	4550	6174	N	4780	5517	N	4.81	(20 - 30)	30	%
Eje 2	3000	4263	N	2100	5537	N	30.0*	(20 - 30)	30	%
Eje 3			N			N		(20 - 30)	30	%
Eje 4			N			N		(20 - 30)	30	%
Eje 5			N			N		(20 - 30)	30	%
Eficacia Total			Valor	Mínimo		Unidad				
			67.1	50.0		%				

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza Sumatoria Izquierdo	Peso Sumatoria Izquierdo	Unidad	Fuerza Sumatoria Derecho	Peso Sumatoria Derecho	Unidad
25.4	18.0	%	3090	10437	N	2360	11054	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	-3.00	Eje 2	3.30	Eje 3		Eje 4		Eje 5		±10.0 Unidad m/km
-------	-------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	-------------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRE (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo	±	Unidad
---------------------------------	--------------------	--------	-----------------	--------	--------	---	--------

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T6 2T

rpm	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitrroso		
	(CO)	Norma	Unidad	(CO2)	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí		%			%			%			(ppm)			%	
Crucero		%			%			%			(ppm)			%	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION



2023-10-07, SNU523 16-42



2023-10-07, SNU523 16-45

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

Inspeccion visual, DETECTOR DE HOLGURAS-MAHA-340733-004, PROFUNDIMETRO-SHAHE-AD221 1A0339, Luces: LUXOMETRO-CAPELEC
-5257 Desviacion: ALINEADOR AL PASO-MAHA-451034-001 Freno: PRORADOR DE FRENO-MAHA-405627-005 Suspension: PRORADOR DE
SUSPENSION-MAHA-431148-003
I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA
PRORTEM 0.0.1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION

Suspension: EDISON DE JESUS CALLE
Freno: EDISON DE JESUS CALLE
Desviacion: EDISON DE JESUS CALLE

Inspeccion: JOSE ALEXANDER HERNANDEZ
Luces: EDISON DE JESUS CALLE
Freno: JOSE ALEXANDER HERNANDEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

WILLIAM GAVIRIA HERNANDEZ

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicara cuando quede regulado por la entidad competente.

REVISION PREVENTIVA

Fin del Informe

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion con los resultados de la RTMyEC oficial.

