



Ficha Nro.61230

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 14/10/2023 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 07:26:00
Hora final: 07:39:00
Duración revisión: 00 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: LUIS FERNANDO RAMIREZ RESTREPO
Placa: WDX196
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 120223
Técnicos: LUIS SAA/JEFFERSON TABARES

Propietario: WILMAR ANTONIO MONTOYA
Cédula Conductor: 15348000
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C1

Lote: QUINTA REVISION 2023
Marca: VOLKSWAGEN
Elaborado por Inspec LUIS SAA/Rev1 /Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.				
LABRADO DE LLANTAS (mm)				
Delantera Izquierda: 2.22-Delantera Derecha: 2.4-Trasera Izquierda Interior: 2-Trasera Izquierda Exterior: 2.14-Trasera Derecha Interior: 2-Trasera Derecha Exterior: 2-Llanta de Repuesto: 3				

Observaciones generales: COLOCAR EMBLEMA DEL DISPOSITIVO DE VELOCIDAD

Firma del técnico(s) o Director: *Jefferson Tabares*

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
14/10/2023
07:39:00

Sede Ppal Cll 53 No 72-07 PBX 2302299 - Sede Autofull Cll 50 No 66-20 PBX 2302299
E-mail tecnico.colores@une.net.co - E-mail autofull@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1