

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO_____

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

88975

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANTONIO MARIA RODRIGUEZ ESPITIA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Laura Melisa Figueroa Mórelo [Inspección sensorial inferior], Laura Melisa Figueroa Mórelo [Inspección sensorial motor], Andrés Tamayo [Alineación, peso, suspensión y frenos], Jhonatan Quintero Prada [Inspección sensorial interior], Andrés Tamayo [Foto delantera], Jhonatan Quintero Prada [Tercera placa], Andrés Tamayo [Inspección sensorial exterior], Julian David Cardona Ruiz [Foto trasera], Jhonatan Quintero Prada [Profundidad de labrado], Laura Melisa Figueroa Mórelo [Alineación de luces].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI

NO

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

88975

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES




2023-10-27 JYW772 14:35



2023-10-27 JYW772 14:39

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


ANTONIO MARÍA RODRÍGUEZ ESPITIA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÑICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Laura Melisa Figueroa Mórelo [Inspección sensorial inferior], Laura Melisa Figueroa Mórelo [Inspección sensorial motor], Andrés Tamayo [Alineación, peso, suspensión y frenos], Jhonatan Quintero Prada [Inspección sensorial interior], Andrés Tamayo [Foto delantera], Jhonatan Quintero Prada [Tercera placa], Andrés Tamayo [Inspección sensorial exterior], Julian David Cardona Ruiz [Foto trasera], Jhonatan Quintero Prada [Profundidad de labrado], Laura Melisa Figueroa Mórelo [Alineación de luces].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA MI RÍO, NIT: 901151055-0
VIA BELÉN BELÉN-RIONEGRO, FRENTE A PINTUCÓ, RIONEGRO (ANTIOQUIA)
TEL: (4) 6152120

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2023-10-27	Nombre o razón social GLORIA AMPARO TABARES SUAZA
Dirección CR 48 102 40 MEDELLIN	

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43038666	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
Teléfono 1000000		
Placa JYW772	País Colombia	Servicio Público
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10023444664	Fecha Matrícula 2021-07-21
No. Motor F4RE410C284949	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998
Kilometraje 62531	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
		Línea Duster oroch
		Color Blanco glacial (v)
		Combustible Gas - gasolinaz
		VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ931371

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa JYW772	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10023444664	Fecha Matrícula 2021-07-21	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolinaz	VIN o Chasis 93Y9SR5B3NJ931371
No. Motor F4RE410C284949	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 62531	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.9			2.5	Klux	no
	Inclinación	1.75				[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	17.7			2.5	Klux	no
	Inclinación	1.75				[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.8				Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	18.0				Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.09	11.4			Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	17.7	0.52			Klux	si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad	66.5		Máxima	Unidad	Klux
						225		

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 86.80	Delantera Derecha	Valor 70.50	Trasera Izquierda	Valor 79.40	Trasera Derecha	Valor 61.40	Mínimo 40	Unida %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	------------

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unid	
			Eje 1 izquierdo	2890.00	4254.00	N	Eje 1 Derecho	3023.00	4070.00	N	%	
60.90	50	%	Eje 2 izquierdo	1818.00	4228.00	N	Eje 2 Derecho	1813.00	3131.00	N	0.28	30
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%	
3.76	18	%										

9. Desviación lateral

Eje 1 3.76	Eje 2 8.42	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	----------------------	-------------------	--------	----------

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO	
		U n i d a d	CO2	Vr Norma	U n i d a d	HC	Vr Norma
		CO	Vr Norma	O2	Vr Norma		
		Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	Ralentí	Vr Norma
		Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero	Crucero	Vr Norma

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA MI RIO, NIT: 901151055-0
VIA BELÉN BELÉN-RIONEGRO, FRENTE A PINTUCO, RIONEGRO (ANTIOQUIA)
TEL: (4) 6152120

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2023-10-27	Nombre o razón social GLORIA AMPARO TABARES SUAZA	Teléfono 1000000
Dirección CR 48 102 40 MEDELLIN		Ciudad Medellin

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa JYW772	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2022	No. de licencia de transito 1002344664	Fecha Matrícula 2021-07-21	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolinaz	VIN o Chasis 93Y95R5B3NJ931371
No. Motor F4RE410C284949	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1998	Kilometraje 62531	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.9			2.5	Klux	no
		Inclinación	1.75			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	17.7			2.5	Klux	no
		Inclinación	1.75			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.8				Klux	sí
	Izquierda(s)	Intensidad	18.0				Klux	sí
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.09	11.4			Klux	sí
	Izquierda(s)	Intensidad	17.7	0.52			Klux	sí
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad		66.5	Máxima	225	Unidad Klux

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 86.80	Delantera Derecha	Valor 70.50	Trasera Izquierda	Valor 79.40	Trasera Derecha	Valor 61.40	Mínimo 40	Unidad
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	--------

8. Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	
60.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2890.00	4254.00	N	Eje 1 Derecho	3023.00	4070.00	N	4.40 30
			Eje 2 izquierdo	1818.00	4228.00	N	Eje 2 Derecho	1813.00	3131.00	N	0.28 30
Eficacia auxiliar	20.30	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

9. Desviación lateral

Eje 1 3.76	Eje 2 8.42	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	----------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia %	Error en tiempo %	Máximo	Unidad %
-----------------------------------	----------------------	-------------------	--------	----------

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxígeno NO
		CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma	NO Vr Norma
		U d a d	U d a d	U d a d	U d a d	U d a d
Ralentí		% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí
Crucero		% Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero

Código	Descripción	Grupo	Tipo de
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	A
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	A
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA			
Código	Descripción	Grupo	A

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de los ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, demás usuarios de la vía pública

FORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI

NO

NÚMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

BRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

MARIA RODRIGUEZ ESPITIA

MÍBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECAÑICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Laura Melisa Figueroa Mórelo [Inspección sensorial inferior], Laura Melisa Figueroa Mórelo [Inspección sensorial motor], Andrés Tamayo [Alineación de luces], Jhonatan Quintero Prada [Tercera placa], Andrés Tamayo [Inspección sensorial interior], Andrés Tamayo [Foto delantera], Jhonatan Quintero Prada [Profundidad de labrado], Laura Melisa Figueroa Mórelo [Alineación de luces].

ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICA DE GASES

ado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-ITM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA. MI PTO. NIT: 9001570005
VIA BELÉN-BELÉN-RIONEGRO, FREnte A PINTUCO, RIONEGRO (ANTIOQUIA)
TEL: (4) 8152120

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2023-10-27	Nombre o razón social GLORIA AMPARO TABARES SUAZA			2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Dirección CR 48 102 40 MEDELLIN			Teléfono 1000000	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43038 Ciudad Medellin	
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa JYW772	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	
Modelo 2022	No. de licencia de transito 10023444664	Fecha Matrícula 2021-07-21	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN 9379
No. Motor F4RE410C284949	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 62531	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizado SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Uni
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	17.9			2.5	KI
		Inclinación	1.75			[0.5 - 3.5]	%
	Izquierda(s)	Intensidad	17.7			2.5	KI
		Inclinación	1.75			[0.5 - 3.5]	%
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.8				KI
	Izquierda(s)	Intensidad	18.0				KI
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.09	11.4			
	Izquierda(s)	Intensidad	17.7	0.52			
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad	66.5	Máxima	225	Uni

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 86.80	Delantera Derecha	Valor 70.50	Trasera Izquierda	Valor 79.40	Trasera Derecha	Valor 61.40
8. Frenos							

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	
60.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2890.00	4254.00	N	Eje 1 Derecho	3023.00	4070.00
			Eje 2 izquierdo	1818.00	4228.00	N	Eje 2 Derecho	1813.00	3131.00
20.30	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N

9. Desviación lateral

Eje 1 3.76	Eje 2 8.42	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
10. Dispositivos de cobro (si aplica)					

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%
11.a Vehículos con ciclo OTTO				

Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (co Hexano) HC
	CO Vr Norma	CO2 Vr Norma	O2 Vr Norma	HC Vr Norma