



Ficha Nro.61960

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 31/10/2023
Hora inicial: 15:13:00
Hora final: 15:38:00
Duración revisión: 00 horas 25 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: RUBEN ESTEBAN RINCON

Placa: LKK716
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 0

N.Int: 137
Capacidad: 1333
Nro.Factura: 116101

Técnicos: JAIME NARANJO/JEFFERSON TABARES

Propietario: JOHAN ESTEBAN REYES
Cédula Conductor: 1152688646

Tipo: Campero
Modelo: 2023
Licencia: C2


Lote: QUINTA REVISION 2023
Marca: RENAULT
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRÍCULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 7.2-Delantera Derecha: 7.2-Trasera Izquierda Interior: 7.2-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 7.2-Trasera

Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 6.2

Firma del técnico(s) o Director: *Jefferson Tabares*

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

V03.40j	Nº serie	Nº : 36234
Fecha: 31/10/2023	Hora: 15:33:16	Nº homologación :
Fecha impr.: 31/10/2023	Hora impr.: 15:35:27	Fecha calibración :

Nombre	: TRANSUPERIOR
Dirección	: TEC LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	:
Matrícula	: LKK716
Marca	: RENAULT
Modelo	: DUSTER
Kilometraje	: 8054
Chasis	:
Inspectores	: GEFERSON

Límites		
	Leve	Grave
A. PASO	> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
FRENOS - Diferencia F.S.	> 20,0 %	> 30,0 %
FRENOS - Eficacia (%) F.S.	< 45 %	< 40 %
FRENOS - Eficacia (%) F.M.	< 25 %	< 20 %

A. PASO		
	Desviación: -0,5 m/km	Desviación: -0,6 m/km

SUSPENSIÓN					
					
Efic.izq.: 49 %	Dif.: 13 %	Efic.der.: 62 %	Efic.izq.: 58 %	Dif.: 18 %	Efic.der.: 40 %
P.izq.: 389 kg		P.der.: 379 kg	P.izq.: 279 kg		P.der.: 276 kg

Matrícula: LKK716

Fecha: 31/10/2023 Hora: 15:33:16

FRENOS



Total peso: 1323 kg

Total F.S.: 9446 N

Efic.: 73 %



F.lzq.: 2854 N

F.Der.: 2378 N

Dif.: 17 %

Dif.Máx.: 28 %

D.M.I.: 633 N

D.M.D.: 458 N

O.lzq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 768 kg

Efic.: 69 %

R.R.I.: 227 N

R.R.D.: 190 N



F.lzq.: 1932 N

F.Der.: 1256 N

Dif.: 35 %

Dif.Máx.: 56 %

D.M.I.: 556 N

D.M.D.: 247 N

O.lzq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg

Efic.: --- %

R.R.I.: 395 N

R.R.D.: 183 N

Total F.M.: 3188 N

Efic.: 25 %



F.lzq.: 2096 N

F.Der.: 2117 N

Dif.: 1 %

Dif.Máx.: 34 %

D.M.I.: 573 N

D.M.D.: 377 N

O.lzq.: --- %

O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 555 kg

Efic.: 77 %

R.R.I.: 376 N

R.R.D.: 295 N