

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS NIT 900172318-9 Cra 46 # 7-161 y Cra 48 # 7-162 LOTE MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 444-4444

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2023-11-14	HADER ARBEY GUTIERREZ	CC (X) NIT () CE () No. 98629999			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CL 8 SUR 79 C 139	9999999	Medellin	Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
LKL 007	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2024	10028600422	2023-03-07	Bianco glaciar (v)	Gasolina	9F8HJ0406RM564228
No. Motor	Tipo Motor	Cilindros	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados
A460D060231	OTTO	1333	6293	5	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



2023-11-14 LKL007 11:50



2023-11-14 LKL007 12:00

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	73.60		72.60		52.70		59.10
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.00	50	%	Eje 1 izquierdo	1972.00	4043.00	N	Eje 1 Derecho	2580.00	3900.00	23.60*	30 %
			Eje 2 izquierdo	1682.00	2935.00	N	Eje 2 Derecho	2216.00	2745.00	24.10*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
16.70*	16	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.67	-1.41				10	

Inspección Visual						
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Limpieza parabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Basidor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Espejos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Ventanillas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	
Luz placa	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Sopores	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Puertas	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

NO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.50	5.43
Eje2	5.48	5.49

Hector Valencia
HECTOR VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

TecniMag Ingeniería S.A.S. - Tecni RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

Alfredo Quintana Goya
71607318