

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2023-11-04	Nombre o razón social CAMILO AGUIRRE	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1035390861				
Dirección CLLE36 #52-63	Teléfono 66666666			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESR824	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Alaskan	
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10026405137	Fecha Matrícula 2019-12-17	Color Blanco hielo	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3BRC33BOLK590320	
No. Motor YD25T07797P	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 132490	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



2023-11-04 ESR824 09:37



2023-11-04 ESR824 09:37

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 96.70	Delantera Derecha	Valor 67.50	Trasera Izquierda	Valor 62.30	Trasera Derecha	Valor 48.90	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
60.20	50	%	Eje 1 izquierdo	3766.00	5776.00	N	Eje 1 Derecho	2754.00	5488.00	N	26.90*	30	%
			Eje 2 izquierdo	3021.00	4104.00	N	Eje 2 Derecho	2370.00	4421.00	N	21.50*	30	%
20.50	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%		
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%		
Eje 5 izquierdo					N	Eje 5 Derecho		N			%		

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Cojinería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pilo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Crucela	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Bolíquín	CUMPLE	Veranillitas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

04- Noviembre 8 20.000

**APROBADO: SI\_X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.88
Eje	Izquierdo	derecha
Eje1	3.11	2.84
Eje2	3.57	3.34

*Steven Zapata*

STEVEN ZAPATA SERNA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)