



CDA LIVIANOS Y PESADOS  
GIRARDOTA S.A.S.  
NIT: 901296464  
VDA LA MATICA PARTE BAJA KM  
27 VIA BELLO BARB  
Tel - 6043222890  
GIRARDOTA - Antioquia  
CDAGIRARDOTA@GMAIL.COM

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2023-11-27 09:52:03	Nombre o Razón social ALEXANDRA YULIETH HENAO ORLAS	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 39354026
Dirección CL 9#18-54	Teléfono fijo o Número de Celular 3148663029	Ciudad GIRARDOTA
Correo Electrónico CBRJ1979@HOTMAIL.COM		

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa GDW788	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER OROCH
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10025903147	Fecha de matrícula 2019-07-30	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ979813
No de motor F4RE410C207701	Tipo motor OTTO	Cilindrada(cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 93141	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2024-07-24	Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)	
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	8.30			2.5	klux	SI	
		Inclinación	1.23			0.5 a 3.5	%		
	Izquierda(s)	Intensidad	4.10			2.5	klux	SI	
		Inclinación	1.16			0.5 a 3.5	%		
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	35.2				klux	SI	
		Intensidad	8.20				klux	SI	
	Izquierda(s)	Intensidad	2.70	1.80			klux	SI	
		Intensidad	1.80	2.70			klux	SI	
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)			Intensidad 64.8			Máxima 225	Unidad klux		
Sumatoria de luces simultáneamente									

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 77.2	Delantera Derecha	Valor 76.5	Trasera Izquierda	Valor 63.7	Trasera Derecha	Valor 62.9	Mínima 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

## 6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad			
Eje 1	3188	4522	N	Eje 1	3345	4297	N	4.69	20	30	%			
Eje 2	2619	3787	N	Eje 2	2021	3600	N	22.8*	20	30	%			
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%			
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%			
Eje 5			N	Eje 5			N		Unidad					
Eficacia Total				Valor		Mínimo		%						
				68.9		50								

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
26.2	18	%	Sumatoria Izquierdo	2423	N	Sumatoria Derecho	1815	N

## 7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

3.40	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo (+/-)10	Unidad m/Km
<b>ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.</b>					

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto		TOTAL
			A	B	
1.1.7.31.2	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%.	FRENOS		X	1

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto		TOTAL
			A	B	

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto		TOTAL
			A	B	

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.06	3.91				
DERECHA	5.13	4.05				5.00

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO 

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO 

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

## PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

## G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



## DETALLES DE LOS DATOS EN LA REVISIÓN

MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
TECNOLUX	0291	COMBI			
TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
TECMMAS	FR2161	MULTIPRUEBAS AST MIX			
SHAHE	WD2210A0083	N/A			
TECMMAS	DH 2161	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

## J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO1	ALEX DAVID CARVAJAL PEREZ
CAMARA	ALEX DAVID CARVAJAL PEREZ
FRENOMETRO	JUAN PABLO MAZO PATIÑO
VISUAL	ALEX DAVID CARVAJAL PEREZ
BANCO SUSPENSIÓN	JUAN PABLO MAZO PATIÑO
DESVIACIÓN LATERAL	JUAN PABLO MAZO PATIÑO

## K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

WILSON JAVIER ORTEGA CORREDOR

Director técnico

Fin del informe \_\_\_\_\_