



Ficha Nro.63582

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 18/12/2023
Hora inicial: 07:45:00
Hora final: 07:51:00
Duración revisión: 00 horas 6 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: LUIS FERNANDO RAMIREZ RESTREPO
Placa: WDX169 N.Int: 1
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 20
Kilometraje: 0 Nro.Factura: 116577
Técnicos: /JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

Propietario: WILMAR ANTONIO MONTOMA
Cédula Conductor: 15348000
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2


Lote: SEXTA REVISION 2023
Marca: VOLKSWAGEN
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:9-Delantera Derecha:8.3-Trasera Izquierda Interior:9.1-Trasera Izquierda Exterior:6.8-Trasera Derecha Interior:4.6-Trasera Derecha Exterior:10-LLanta de Repuesto:7

Observaciones generales: COLOCAR ANGULOS SUPERIORES RETROREFLECTIVOS

Firma del técnico(s) o Director: Joseph Corral les Gómez

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA

Fecha de impresión
18/12/2023
07:52:00

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111 - Sede Autofull:Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:tecnico.colores@une.net.co - E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellín - Colombia

Page 1/1