

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00019144-2312

CDA MI VAQUITA

NIT 900293608

Cr 81 B N 24 - 246 Tel 6946063

CARTAGENA



## FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:  
2023-12-23 TRANSPORTES SUPERIOR SAS

Dirección: TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2

Placa: LKK514 Marca: RENAULT Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10028084840 Combustible: DIESEL

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 800234281

Ciudad:

CARTAGENA

Departamento:

BOLIVAR

## DATOS DEL VEHICULO

Clase: MICROBUS

Modelo: 2023


Cilindrada: 2299

Kilometraje: 33893

Empresa:

Conductor:

TRANSPORTES SUPERIOR SAS



Fecha 2023-12-23 Placa LKK514 Hora 08:56

Fecha 2023-12-23 Placa LKK514 Hora 09:57

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 59	Delantera Derecha	Valor 55	Trasera Izquierda	Valor 79	Trasera Derecha	Valor 70	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
60,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	4690	N	Eje 1 Derecho	4330	N	7,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3180	N	Eje 2 Derecho	3130	N	1,6	30	%

## Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Desviación Lateral

## Inspección Sensorial

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Pitó	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Verplanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE	

## G1: CARROZERIA

## G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

## G7: LLANTAS

## G10: SISTEMA DE DIRECCION

## G2: SISTEMA DE SUSPENSION

## G5: SISTEMA ELECTRICO

## G8: RINES

## G11: CHASIS

## G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

## G6: EQUIPO DE CARRETERA

## G9: ESTADO DE PRESENTACION

## G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,23	6,45
Eje 2	6,32	6,15

LEONARDO LUGO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

**INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.**  
C.D.A. MI VAQUITA

N.I.T. 900293608  
DIRECCION: BRR SAN FERNANDO KM  
TELEFONOS: 6946063

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Nro. F 35314

23-Diciembre-2023

Vencimiento :22 01 2024

Fecha y hora de 23-12-2023 09:23:31

Generación:

**Datos del Cliente**

Nombre : TRANSPORTES SUPERIOR S.A.S

Nit: 800234281

Dirección: CL 51 72 25 OF 204

Ciudad: MEDELLIN

**Teléfonos**

Forma de Pago: FORMA DE

Media de Pago: Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1.00	PREVENTIVA CONVENIO	16,807.00
	VALOR BRUTO	16,807
	I.V.A.	3,193
	<b>TOTAL VENTA</b>	<b>20,000</b>

PLACA LKK514

PIN

**ORDEN DE SERVICIO**

Resolución Autorización Facturación Electronica  
No.18764052448017 de fecha 27/07/2023  
numeración autorizada del No. FVE 27.674 al FV  
20.000. Vigencia 12 Meses. Responsable de Iva.  
Act. Economica 7120. No somos Grandes  
Contribuyentes Ni Autoretenedores.

CUFE:c05e84091b799a373e8a41e  
173240aeefdf963987471bcaab0ca1  
160b5c24052d269ab06deb663a1  
6176dec495bfff5

FIRMA DIGITAL: 3B5EE9603E054B21



**VIGILADO**  
SuperTransporte

**FIRMA** \_\_\_\_\_

**CC:** \_\_\_\_\_